

がんばろう！東北

【防災情報】北上川下流河川事務所 災害対策情報（第2報）

北上川下流河川事務所災害対策支部では、低気圧に伴う降雨の影響により「災害対策支部（風水害・警戒体制）」を設置し警戒にあたりましたが、迫川（はさまがわ）流域で累加雨量80mmを超過したことから、3月10日5時00分、災害対策支部（砂防）「注意体制」を設置しました。天候が回復次第、管内砂防施設の巡回・点検を実施します。

1. 北上川下流河川事務所の体制

- ・災害対策支部（風水害）注意体制を設置 3月10日 午前0時50分
- ・災害対策支部（風水害）警戒体制に移行 3月10日 午前1時50分
- ・災害対策支部（砂防）注意体制を設置 3月10日 午前5時00分

2. 水位の状況

【基準水位超過観測所】 5時00分現在

はん濫危険水位(レベル4)	無し
避難判断水位(レベル3)	無し
はん濫注意水位(レベル2)	落合(鳴瀬川水系吉田川)
水防団待機水位(レベル1)	粕川(鳴瀬川水系吉田川)、新田橋(鳴瀬川水系竹林川)

【基準水位の種類】

- はん濫危険水位（レベル4）：浸水被害の恐れのある水位
- 避難判断水位（レベル3）：はん濫危険水位から避難に必要な時間を差し引いた水位
避難勧告等の判断の目安
- はん濫注意水位（レベル2）：水防団出動の目安。また、出水時の河川管理巡視出動の目安
- 水防団待機水位（レベル1）：水防団や河川管理巡視を準備する目安

河川名	鳴瀬川水系竹林川		鳴瀬川水系吉田川	
	新田橋 (黒川郡富谷町)	落合 (黒川郡大和町)	粕川 (黒川郡大郷町)	
水位観測所名				
はん濫危険水位	2.90m	7.30m	8.40m	
避難判断水位	2.30m	6.80m	8.00m	
はん濫注意水位	1.80m	5.00m	5.70m	
水防団待機水位	1.30m	4.00m	4.00m	
3時00分	○1.65 ↓	○5.17 ↑	○4.66 ↑	
4時00分	○1.47 ↓	○5.29 ↑	○5.13 ↑	
5時00分	○1.35 ↓	○5.20 ↓	○5.43 ↑	

3. 排水機場の稼働状況

水系名	河川名	名称	場所	稼働状況
鳴瀬川	多田川	大江川排水機場	大崎市古川米袋	排水中
鳴瀬川	多田川	三本木排水機場	大崎市三本木	排水中
鳴瀬川	鳴瀬川	師山排水機場	大崎市古川師山	排水中
鳴瀬川	鳴瀬川	鈴根五郎排水機場	大崎市松山次橋	排水中
鳴瀬川	鳴瀬川	船越排水機場	大崎市鹿島台	排水中
鳴瀬川	鞍坪川	鞍坪排水機場	東松島市西福田	排水中
北上川	北上川	本町排水機場	登米市津山町	排水中

4. 雨量状況

(5時00分現在)

観測所名	時間雨量	累加雨量
迫川流域 温湯(ぬるゆ)	1 mm	62 mm
迫川流域 駒ノ湯(こまのゆ)	3 mm	97 mm

5. 今後の見通し

新たな情報が入り次第、お知らせいたします。
ご家庭のテレビ（NHK データ放送）でも河川情報をご覧になれます。
今後の気象情報、河川情報にご注意下さい。

管内の情報は次のURLからご覧になれます。

○北上川下流河川事務所Webサイト

ホームページアドレス【 <http://thr.mlit.go.jp/karyuu/> 】

<<発表記者会：石巻記者クラブ、古川記者クラブ>>

問い合わせ先



国土交通省 東北地方整備局 北上川下流河川事務所

宮城県石巻市蛇田字新下沼80

電話：0225-95-0194（代表）

さとう まさあき

副所長 佐藤 正明（内線205）

にしかわ ふみたか

防災情報課長 西川 文隆（内線281）