

【防災情報】青森河川国道事務所

大雨による防災情報(第5報)

青森河川国道事務所では低気圧に伴う大雨により河川災害対策支部(警戒)を設置しておりました。

4月4日 **10時10分**に、岩木川の各水位観測所の水位が **はん濫注意水位**を下回りました。

このため、**11時00分**をもって**注意体制に移行**しました。

1. 青森河川国道事務所の支部体制について

4月3日(金) 11時40分 河川災害対策支部(注意体制)

4月3日(金) 14時00分 河川災害対策支部(警戒体制)

4月4日(土) 11時00分 河川災害対策支部(注意体制)

2. 河川の水位情報

平成27年4月4日11時00分現在の水位情報は以下のとおりです。

水系名	河川名	観測所名	水位	水防団待機水位 注1) (レベル1)	はん濫注意水位 注2) (レベル2)	避難判断水位 注3) (レベル3)	はん濫危険水位 注4) (レベル4)
岩木川	岩木川	上岩木橋 (弘前市)	41.09m ↓ (レベル1)	40.40m	41.60m	42.60m	43.10m
岩木川	岩木川	幡龍橋 (板柳町)	12.86m ↓	13.00m	14.00m	16.10m	16.40m
岩木川	岩木川	五所川原 (五所川原市)	2.34m ↓ (レベル1)	1.50m	2.50m	5.30m	5.50m

注1) 水防団待機水位：洪水において、水防団の出動に向けて待機する目安となる水位。

注2) はん濫注意水位：洪水による災害のおそれがあるとき、水防団出動の目安となる水位。

注3) 避難判断水位：はん濫警戒情報が出されると市町村から避難勧告等が発令される場合がある水位。

注4) はん濫危険水位：河川の河川の改修状況及び過去の洪水による被害の状況等を勘案して定めた、洪水により氾濫の起こる恐れがある水位。洪水警報を発表する指標となる水位。

3. 水防警報情報

河川名	警報	種類	発表番号	発表日時	発表事務所
岩木川	水防警報 (上岩木橋)	準備	第1号	平成27年4月3日 12時10分	青森河川国道事務所
		出動	第2号	15時00分	
		解除	第3号	平成27年4月4日 3時00分	
岩木川	水防警報 (幡龍橋)	準備	第1号	平成27年4月3日 17時10分	青森河川国道事務所
		出動	第2号	18時20分	
		解除	第3号	平成27年4月4日 6時00分	
岩木川	水防警報 (五所川原)	準備	第1号	平成27年4月3日 19時50分	青森河川国道事務所
		出動	第2号	22時30分	
		解除	第3号	平成27年4月4日 11時00分	

4. はん濫注意情報

- 平成27年4月4日11時00分、青森河川国道事務所・青森地方気象台共同発表
- ・岩木川の五所川原水位観測所（五所川原市）では、4月4日10時10分頃に、はん濫注意水位（レベル2）を下回りました。危険はなくなったものと思われまます。

5. その他

洪水情報は、インターネット上でも見る事が出来ます。

「川の防災情報URL」 <http://www.river.go.jp/>

「青森河川国道事務所URL」 <http://www.thr.mlit.go.jp/aomori/>

「携帯版URL」 <http://keitai.thr.mlit.go.jp/aomori/>

〈発表記者会：青森県政記者会・建設関係専門紙・津軽新報社〉

問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 青森河川国道事務所
青森市中央三丁目20-38
TEL 017-734-4521（代表）
河川関係 副所長 平山 孝信（内線204）
調査第一課長 木村 慎二（内線351）