



国道13号 中野第二トンネルで通信ケーブルの損傷及び車両の損傷事象が発生しました。

本日8:30頃、福島河川国道事務所管内の国道13号中野第二トンネル内において、トンネル壁面横断方向に配置されていた通信ケーブルが損傷したるみが発生し、そのケーブルに大型トラックが接触する事象が発生したとの通報が一般の方からありました。

通信ケーブル前後の壁面に新しい傷が約10m及びケーブルの留め金具が引きちぎられた状況が確認されたことから、通信ケーブルに車両が接触し、通信ケーブルがたるんだものと推察されます。

場所：福島市飯坂町中野地内
国道13号 中野第二トンネル L=789m
トンネル内の中央付近 上り線側 (距離標15.8kp)

事象：トンネル側面の通信ケーブルがたるみ大型トラックのドアミラー等が接触したもの。大型トラック等の台数・損傷については確認中。

原因：トンネル壁面横断方向に配置されていた通信ケーブルに車両が接触し、通信ケーブルがたるんだものと推察される。
通信ケーブル前後の壁面に新しい傷が約10m及びケーブルの留め金具が引きちぎられた状況が確認された。

対応： 9:30～ 片側通行規制をし、ケーブル撤去作業開始
事象発生に伴い緊急点検を実施し、安全性に問題がないことを確認しております
11:50 緊急点検完了、片側通行規制を解除

<記者発表先> 福島県政記者クラブ、福島市政記者クラブ

問 い 合 わ せ 先

●国土交通省 東北地方整備局 福島河川国道事務所

副所長 (道路) あかさか ひろし 赤坂 浩
おやま ゆきのり 道路管理課長 小山 行則

電話：024-546-4331(内線205、431)

位置図

