


台風10号に伴う降雨によるダム防災情報(第2報)

低気圧に伴う大雨により、鳴子ダム管理所では平成28年8月30日11時50分に災害対策支部「注意体制」を設置し、警戒に当たっておりましたが、ダム流入量が洪水量(250m³/s)に達するおそれがあることから、8月30日17時20分に「警戒体制」に移行しました。

1. 鳴子ダムの現況

8月30日17時00分現在の鳴子ダムのダム貯水池状況は以下のとおりです。

ダム貯水位	標高	242.16	メートル
ダム流入量	毎秒	211.57	立法メートル
ダム放流量	毎秒	153.74	立法メートル
貯水率		79	%
流域平均時間雨量		14	ミリメートル
流域平均累計雨量		122	ミリメートル



2. 被害及び復旧状況

現在、確認されている被害等はありません。

3. 今後の見通し

降雨により、ダム流入量がさらに増加する見込みのため、放流量を最大250立方メートルまで増加させる事があります。

このため、下流河川では水位がさらに上昇するおそれがありますので、今後の情報に注意してください。

関連情報は鳴子ダムホームページ「リアルタイム情報」を参照してください。
<http://www.thr.mlit.go.jp/naruko/>

問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 鳴子ダム管理所
管理所長 菅原 裕彦
管理係長 佐藤 信
TEL 0229-82-2341
FAX 0229-83-3855