

## 台風5号に伴う降雨による 防災情報 (第 2 報)

福島河川国道事務所では、台風5号に伴う降雨による管内の雨量が基準値を超えたため、災害対策支部(注意体制:砂防)を設置し、管内の警戒にあたっていますが、管内の雨量が基準値(連続雨量120mm)を超えたため、災害対策支部(警戒体制:砂防)に移行しました。

現在、災害等の情報は入っていません。今後の気象情報に十分ご注意ください。  
今後、天候の状況を見て砂防施設の巡視・点検を実施する予定です。

### 1. 事務所体制 【最新の体制】

砂防 : 8月8日 14時00分 阿武隈川水系砂防 注意体制  
砂防 : 8月9日 16時20分 阿武隈川水系砂防 警戒体制

### 2. 雨量情報

【砂防】 8月9日 16時20分 現在

水系名	観測所名	時間雨量 mm	連続雨量 mm
阿武隈川	滑川(松川)	9 mm	120 mm
阿武隈川	高湯(須川)	3 mm	100 mm
阿武隈川	微温湯(須川)	3 mm	97 mm
阿武隈川	土湯(荒川)	0 mm	84 mm
阿武隈川	野地(荒川)	1 mm	111 mm

【砂防 雨量基準】

	時間雨量	連続雨量
注意体制	—	80mm
警戒体制	40mm	120mm

### 3. 被災情報

【砂防】・今のところ被災情報は入っていません。

### 4. 今後の見通し

- ・今後、新たな情報が入り次第お知らせします。今後の気象情報等に十分ご注意ください。
- ・天候の状況を見て砂防施設の巡視・点検を実施する予定です。

《事務所管内の情報は、右記のURLからご覧下さい》

<http://www.thr.mlit.go.jp/fukushima/>

< 記者発表会 : 福島県政記者クラブ、福島市政記者クラブ >

### お問い合わせ先



国土交通省 東北地方整備局 福島河川国道事務所

TEL 024-546-4331 (代)

【砂防関係】

副所長(河川)

佐藤 勝美

内線(204)

建設専門官

石川 淳一

内線(408)