


## 【防災情報】 前線の影響に伴う降雨及び融雪による防災情報（第1報）

国土交通省 玉川ダム管理所では、融雪により流入量が100m<sup>3</sup>/sに達し、今後前線の影響に伴い降雨が予想されることから17時00分に『注意体制』に入りました。今後の玉川ダム管理所からの情報に注意して下さい。

### 1. 玉川ダムの現在の状況

5月4日17時00分時点のダムの状況は以下のとおりです。

- ・ ダム貯水位： 標高 392.56 m
  - ・ ダム流入量： 毎秒 118.82 m<sup>3</sup>
  - ・ ダム放流量： 毎秒 33.38 m<sup>3</sup> （発電のための放流含む）
  - ・ 流域平均時間雨量： 1時間に 0 mm （5月4日 16:00～ 5月4日 17:00）
  - ・ 流域平均累計雨量： 降り始めから 0 mm （5月4日 16:00～ 5月4日 17:00）
- ※ダム流域で6時間雨が確認されない場合、流域平均累計雨量が0mm（リセット）となります。



### 2. 洪水調節の結果と今後の見通し

玉川ダム管理所管内では、降雨の状況から流入量が増加する見込みです。今後の気象情報やダム情報に注意して下さい。

問い合わせ先	
国土交通省 東北地方整備局 玉川ダム管理所	
管理所長 庄子 克実	(内線：201)
管理係長 伊藤 圭彦	(内線：332)
〒014-1205 秋田県仙北市田沢湖玉川字下水無92	
TEL：0187-49-2170 / FAX：0187-49-2166	