

# 鹿島台出張所だより

鳴瀬川・吉田川の河川管理を担当しています



## 令和6年度 鹿島台出張所管内完成工事のお知らせ ①

★竹林川河道掘削外工事 河川内の堆積土砂を掘削し、堤防護岸を設置しました

施行前



完成



竹林川  
0.2k 付近

施行前



完成



吉田川右岸  
31.2k 付近

工事を終えて  
ひとこと

地域の皆様に支えられ、無事に工事の完成を迎えることができました。ご協力ありがとうございました。



(株)藤山工務店  
現場代理人 高橋さん

ホームページ下部の  
バナーをクリック！



国土交通省 東北地方整備局  
北上川下流河川事務所 鹿島台出張所

〒989-4102  
宮城県大崎市鹿島台木間塚字小谷地496-1  
Tel : 0229-56-2617

公式  
SNS



# 不法投棄が発見されました



2月17日の河川パトロール中、東松島市西福田地区の河川管理区域においてタイヤの不法投棄が発見されました。鹿島台出張所では警告看板を設置し、犯人特定に努めます。悪質な場合は警察へ通報し、しかるべき措置を執ります。河川区域内での不法投棄は河川法等で禁止されており、罰則が科せられる場合があります。

- ・ 3ヶ月以下の懲役または20万円以下の罰金（河川法）
- ・ 5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方（廃棄物の処理及び清掃に関する法律）

環境にも地域の方々にも迷惑がかかります。絶対にやめて下さい。

## !!ご注意ください!!

まだまだ寒さも厳しく、暖房用の灯油等を扱う機会が多いこの時期、家庭や事業所等のホームタンクから灯油が漏れ出し、側溝や水路を通じて河川に流出する水質事故が発生しています。

原因の多くはタンクの老朽化、バルブ栓の閉め忘れ、タンクから小分けする際にその場を離れたり等の不注意によるものです。油の取り扱いには十分注意し、こまめな点検をお願いします。

### 油が流出すると...

生態系や生活に悪影響

事故処理費用は原因者の負担

油の流出を発見したらすぐに国や県の機関、市町村役場、消防署、警察署へご連絡を!