


# 北上川水系（下流）・鳴瀬川水系 水質事故発生状況【市町村別マップ】（R1～R5）

- 水質事故の種別は「油類」が約97%を占める。
- 水質事故の原因は「操作ミス」が多い。
- 水質事故は年間を通して発生している。



51件/5年=10.2件/年

月別累積件数



水質事故種類別件数



事故原因別件数

