

かくだ REPORT

abukuma river

2021
vol.31

11月4日・10日・12日・17日・19日・30日
堤防のモニタリングを行ないました

阿武隈川下流、角田出張所管内の堤防や護岸の点検を行ないました。

点検では、国土交通省職員および河川巡視員、現場技術員、維持工事の関係者などが、堤防や護岸を歩き、損傷や異常を調査しました。今回の点検で異常等があった箇所については、順次補修等の措置をとることで、有事に備えています。



油の流失事故防止 ホームタンクの点検のお願い

気温が低下し、暖房を使用する機会が増える冬期は、一般家庭の暖房用灯油ホームタンクや、事業所のタンクから灯油などが流出する事故が増える時期です。原因としては、ホームタンクの栓の閉め忘れ、落雪等によってタンクや配管が破損してしまうことが考えられます。

灯油等が河川に流出すると水質事故につながる恐れがあります。水質事故が発生した場合、設置したオイルフェンス等の諸費用は、原因者の負担となります。ご家庭や事業所での定期的な点検をお願いいたします。

水質事故の発生、発見した場合は、
直ちに仙台河川国道事務所や角田出張所、
宮城県（土木事務所）・市町村等へ連絡をお願いします！



あぶたん

お問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 角田出張所

〒981-1523 宮城県角田市梶賀字高畑北 322-3 TEL: 0224-63-2315

<http://www.thr.mlit.go.jp/Bumon/J74101/syu/kakuda/index.html>