

# 銅山だより

No.106  
発行 令和2年 9月  
国土交通省 東北地方整備局  
新庄河川事務所  
銅山川砂防出張所

**土砂崩れ  
地すべり  
河道閉塞**  
などに注意してください！

7/28のCCTV映像（肘折）

7/27、8/9の大雨により地盤が緩み、少しの雨でも**土砂崩れ**や**地すべり**、**河道閉塞**などが発生する恐れがあります。これから台風シーズンに入りますので、もう一度 **災害の備え**を確認してください。



## 災害に備えて 何を確認しておけばいいの？

〔チェック項目〕

- 非常用持ち出し品を点検する
- ハザードマップで危険箇所や避難場所を確認し、道順を決めておく(学校や職場の近くの避難場所も確認)
- 雨が降り出したら土砂災害警戒情報等にも注意する
- 危険を感じたり、市区町村長からの避難勧告等があった場合は、あわてず速やかに避難開始
- 避難の前には、必ず火の始末をする
- 避難の際、持ち物は最小限にして背中に背負うなど、両手が自由に使えるようにしておく
- 暴風や浸水で避難場所までの移動が危険な場合は家の中のできるだけ安全な場所(崖から離れた2階以上の部屋)で待機したり、近隣のできるだけ頑丈な建物に避難したりすることも検討する

シュミレーションしておくといざという時に落ち着いて行動できるね



マスク・消毒液も入れておこう！



最上川水系 銅山川

山形県最上郡大蔵町南山

普段の銅山川(肘折)

## テック フォース TEC-FORCEによる状況把握

7月の豪雨を受け、7/31に青森河川国道事務所からテックフォースが派遣されました。人が入れない場所にドローンを飛ばし、被災箇所の状況を確認しました。



テック フォース  
TEC-FORCE(緊急災害派遣隊)とは

大規模自然災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において被災地地方公共団体等が行う、被災状況の迅速な把握、被害の発生及び拡大防止、被災地の早期復旧その他災害応急対策に対する技術的な支援を円滑かつ迅速に実施することを目的としています。

# 第1回新庄地区安全パトロール



現場事務所をチェックする様子

安全第一

8月21日に発注者・受注者合同で安全パトロールを実施しました。工事中の事故などを防止するために現場を回り、指摘事項や良かった点を共有して、各工事現場の改善につなげます。特に今年はコロナ感染防止対策に加えて、熱中症対策なども念入りに確認しました。

第1回目は銅山川流域の工事2箇所を回りました。第2回目は10月に実施する予定です。



工事現場をチェックする様子

安全に工事を進めるためにこんな取り組みをしているんだね



ブナくん

## 柳瀨発電所付近に衛星通信車派遣

7月27日、8月9日の大雨により、柳瀨発電所付近で地すべり性の動きが確認されました。東北地方整備局では、山形県からの要請により、衛星通信車を派遣するとともに、定点カメラを設置し、リアルタイムで一帯の変動を監視しました。8/21からは山形県において監視及び対策工を実施しています。



衛星通信車



Ku-SAT定点カメラ



監視カメラから見た映像

## SABOカードの配付を一時休止しております

諸般の事情により、SABOカードの配付を一時休止しております。再開が決定しましたら、HPや広報紙でお知らせいたします。今しばらくお待ちくださいますよう、お願い申し上げます。



ヒメサユリちゃん



「銅山だより」に関するご意見や出張所の仕事に関する質問などをお待ちしております。お気軽にご連絡ください。

←銅山川砂防出張所マスコット リーんどん

新庄河川事務所 銅山川砂防出張所

〒996-0212  
 最上郡大蔵村大字清水字堀川2346  
 TEL: 0233-75-2204  
 FAX: 0233-75-3023  
<http://www.thr.mlit.go.jp/shinjoyou>

