



銅山だより

No. 108
発行：令和2年 11月
国土交通省 東北地方整備局
新庄河川事務所 銅山川砂防出張所



現在施工中及び新規工事のご紹介



砂防工事進捗状況と、新たに加わった工事についてご紹介いたします

豊牧砂防堰堤流木止め設置ほか工事

土砂災害の際、土砂と一緒に流れてくる流木を捕捉する為の流木止めを設置する工事です。流木止めは1つ4mもある鋼材で出来ており勢いよく流れてきた流木を下流に流さない目的で設置します。11本の流木止めのうち5本の設置を完了しています。今後は川の流れを左岸側に流しながら、残りの6本を設置していきます。



↑↑↑↑
流木止めの高さは約4mもあります！男性の身長と比べるととても大きいです！



10月現在の豊牧砂防堰堤



施工前の豊牧砂防堰堤



ヒメサクリちゃん



鹿の沢第5砂防堰堤

豊牧砂防堰堤

湯の台砂防堰堤

銅山川砂防出張所では、角川流域と銅山川流域の砂防に関する工事を行っています。



ブナくん

鹿の沢第5砂防堰堤整備工事

今年の7月の豪雨で現場が被災してしまいましたが復旧作業が完了し、現在、副堰堤・側壁のコンクリート打設を行っています。来年度完成に向け、工事を進めてまいります。



施工前の鹿の沢第5砂防堰堤



11月現在の鹿の沢第5砂防堰堤



りーんどん

湯の台砂防堰堤補修工事

10月に新規契約となった工事です。過年度の土砂崩落で損傷した湯の台砂防堰堤の護岸を補修などを行う工事です。

NEW



↑現在の湯の台砂防堰堤
←崩落箇所（10月現在）

このほかにも、地域の皆様の安全・安心の生活基盤を守ることに繋がる事業を進めております。工事中はご不便をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いいたします。

さぼう 砂防について 学んでみよう!

砂防工事によって 流路が安定した肘折温泉街

銅山川の上流では、火山噴出物とそれが風化した地質のため、土砂がたくさんつられます。今から80年ほど前までは、肘折温泉街にも多くの土砂が流れ込み、川底が上がるため、川が蛇行をくり返して氾濫しやすく、流れが安定しない状態でした。昭和27(1952)年に砂防工事によって、温泉街上流に砂防堰堤(肘折ダム)が作られ、その後、苦水川にも堰堤や溪流保全工がつけられた結果、川底は安定し、土砂災害に対する肘折温泉街の安全性が高まりました。



肘折砂防堰堤




苦水川溪流保全工



肘折砂防堰堤などができる前の肘折温泉街



現在の肘折温泉街と肘折砂防堰堤



プナくん

砂防堰堤や溪流保全工には、くらしを守る役割があるんだね。



第2回安全パトロールを行いました

10/27に新庄地区の工事現場において、安全パトロールを行いました。各工事現場と現場事務所をパトロールし、良い点・改善点を出し合い、日頃の安全施工に役立てています。

パトロールでは、河川付近での作業は救命胴衣を着用することや、立入禁止の明示の不備などが指摘事項として挙げられ、すぐに検討・改善がなされました。

年に2回実施し、管轄工事をまんべんなくパトロールしているんだよ。



りーんどん

SABOカードの配付を再開しました

新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、SABOカードの配付を一時中止しておりましたが、11/1より配付を再開いたしました。



見本

肘折・鹿の沢・舂玉のSABOカードについてのお問い合わせは、下記の銅山川砂防出張所まで。



ヒメサクリちゃん

新庄河川事務所 銅山川砂防出張所

〒996-0212
山形県最上郡大蔵村大字清水字堀川2346
TEL: 0233-75-2204
FAX: 0233-75-3023
<http://www.thr.mlit.go.jp/shinjyou>

「銅山だより」に関するご意見や出張所の仕事に関する質問などをお待ちしております。お気軽にご連絡ください。



↑銅山ホームページ