

寒河江川さぼう

国土交通省 東北地方整備局
新庄河川事務所



寒河江川砂防出張所


第63号 平成28年1月

西川町の砂防堰堤写真が最優秀賞受賞！



第2回 心に残る砂防堰堤写真選定

最優秀賞




大越第二堰堤

「しぶきとの戯れ」
長岡 剛 さん
(西川町)

新庄河川事務所では、砂防事業についての理解を深めていただくと共に、砂防堰堤が織りなす素晴らしい景観等を再確認していただければと考え、心の故郷として思える砂防堰堤が映るベストショットを募集しました。その結果、県内外より45点の作品の応募があり平成27年11月10日に審査を行った結果、西川町にある砂防堰堤2箇所の作品が入賞致しました。

入選



風吹沢堰堤

「春しぶき」
川北 和義 さん
(東根市)

※他の入賞作品は、新庄河川事務所のホームページに掲載しています。ぜひ、ご覧ください。

平成27年12月9日(水)
表彰式の様子



受賞者の方々



最優秀賞 長岡さん



懇談会

12月9日には、受賞者全員出席のもと表彰式を行いました。あわせて懇談会を開催し、砂防堰堤や写真への思い苦労話などをはじめ、次回の写真応募の期待などを意見交換いたしました。

たくさんのご応募ありがとうございました。今年も引き続き、砂防堰堤の映る美しい風景を募集する予定です。

あなたの「心に残るワンショット」をお待ちしております！



工事現場の安全点検を実施しました

平成27年11月25日



昨年、降雪前に寒河江川砂防出張所管内において、第2回安全パトロールを実施しました。工事に伴う事故防止を目的に、発注者と受注者が合同でパトロールを行い、作業時の安全対策や危険となる箇所を細かく点検しました。検討会では、改善措置を討議し、指摘された箇所は早急に改善されました。



約50名が参加



点検状況



検討会の様子

こんなとき・・・雪崩の危険信号です！！



雪崩の速度

表層雪崩

 雪崩の速度は、雪崩の密度、層厚などの要因によっていろいろです。おおむね、表層雪崩の場合は100～200Km/hと新幹線並みの速度。また、全層雪崩の場合は40～80Km/hと自動車並みの速度とされています。新幹線と自動車では、ブレーキをかけてから止まるまでの走行距離が違うのと同様に、表層雪崩の方がより遠くまで流下します。

全層雪崩

 プレーキの位置

雪崩の種類

雪崩とは山腹に積もった雪が重力の作用によって、崩れ落ちる現象をいいます。また、すべり面の位置の違いによって大きく表層雪崩と全層雪崩の2つに分けられます。

表層雪崩

全層雪崩



気温が低く、降雪が続く1, 2月は、**表層雪崩が発生しやすい**時期です。雪崩発生兆候を発見したときや、雪崩が発生したときは速やかにその場から離れ、安全を確保しましょう。



六十里越街道 雪祭り
月山志津温泉


雪旅籠の灯り

開催期間

2016年2月26日(金)～2月28日(日)
3月 4日(金)～3月 6日(日)

今年で11回目となる『雪旅籠の灯り』。4百年以上前から三山行者の宿場町であった志津地区の雪という資源を利用して、旅籠の町並みを再現した雪祭りです。ろうそくの柔らかな灯りで幻想的な雰囲気があります。当出張所職員と今年度の施工業者も旅籠作りに協力します！ぜひ暖かい服装でお越しください。詳しくは、**雪旅籠HP**よりご覧ください。

<http://www.gassan-shizuonsen.net/yukihatago/>



昨年の様子



あけましておめでとうございます。
今年も工事に対するご理解とご協力をお願いいたします。

本誌をご覧いただいた感想や砂防事業、国土交通省の事業へのご意見、ご質問等をお寄せください。

担当：事務係



新庄河川事務所 寒河江川砂防出張所

〒990-0702
西川町大字海味字下毛山916-2
TEL 0237-74-2366 FAX 0237-74-2801

http://www.thr.mlit.go.jp/shinjyou/O5_jimusho/shuochoujo/sagae/sagae.html