


オイルフェンス組立設置訓練

～きれいな川を油事故から守るために～

11月8日(火)舟形町あゆパークにてオイルフェンス設置訓練が行われました。山形県、警察、沿河市町村、(株)東北電力、国土交通省 等関係者約100名が参加し、迅速で確実な油流出事故に対応できる技術を習得するため、訓練を行いました。



TVの取材を受ける河川副所長



事故発生元での油回収訓練



水路での事故を想定した油回収訓練



オイルフェンス組立訓練



オイルフェンス設置訓練



排水路への油流出を防ぐ訓練

オイルフェンスって何？

石油などの油が河川に流出してしまった際に、油が下流まで流れて行くのを防止する物です。

油は水より軽いので水面に浮く

油吸着マットで油を吸着

オイルフェンス

水の流れ

河川に流出した油


フェンスが油をせき止める!!

最上川は水質事故


東北ワーストワンです。。

※国が管理する東北12水系中

国管理の東北12水系の水質事故発生件数



最上川の年間水質事故発生件数



油流出事故の原因の多くは、冬季の油の流出によるもので、暖房器具などの使用が増えるこれからが多発する時期となります。油事故で発生した費用は原因者の負担となり、約50万円もの費用を負担しなければなりません。

定期的に給油タンクの点検を行い、給油中は絶対にその場を離れないようにしましょう。