


## 低気圧に伴う降雨及び融雪による防災情報（第1報）

摺上川ダム管理所では、低気圧に伴う降雨の影響及び融雪により洪水の発生が予想されることから、令和3年2月15日17時00分に洪水警戒体制（注意体制）に入りました。

### 1. 摺上川ダムの現在の状況

2月15日16時50分現在のダムの状況は以下のとおりです。

- ・ダム貯水位： 標高 286.19メートル（平常時最高貯水位 標高296.50m）
- ・ダム流入量： 毎秒 58立方メートル
- ・ダム放流量： 毎秒 2立方メートル
- ・流域平均時間雨量： 7.4ミリメートル（15日15時00分～15日16時00分）
- ・流域平均累計雨量： 24.2ミリメートル（15日11時00分～15日16時00分）



### 2. 被害及び復旧状況

現在、確認されている被害はありません。

問い合わせ先	
国土交通省東北地方整備局	摺上川ダム管理所
所長	三浦 義昭
管理係長	高橋 裕一
TEL	024-596-1275
FAX	024-596-1274