

令和元年8月8日  
湯沢河川国道事務所  
秋田河川国道事務所  
玉川ダム管理所

## ～さらなる渇水対応のために～

### 雄物川水系渇水対策支部（警戒体制）を設置

雄物川流域では、7月からの少雨により雄物川の流量やダム貯水率の低下が生じており、かんがい用水等の水利用に支障をきたす恐れがあったことから、8月2日に雄物川水系渇水対策支部（注意体制）を設置しました。また、玉川ダムを主とした玉川水系ダム群（※）より、河川の正常な機能の維持に必要な量を補給することで玉川及び玉川合流点より下流の雄物川流況を維持しています。

しかし、玉川水系ダム群の貯水率が著しく低下し、今後、必要な流量を補給することが難しい状況となり、取水障害等の重大な被害が想定されるため、東北地方整備局湯沢河川国道事務所、秋田河川国道事務所及び玉川ダム管理所は、8月8日10時に雄物川水系渇水対策支部の注意体制を警戒体制に移行しました。

今後は、河川状況の監視をさらに強化するとともに、適正な取水管理や渇水時の迅速な対応のため、河川管理者、ダム管理者及び利水者等が相互に情報の共有を図って参ります。

（※）玉川ダムを主とした玉川水系ダム群とは、玉川ダム、鏝畑ダム、田沢湖、夏瀬ダム、神代ダムをいいます。

発表記者会：秋田県政記者会、横手記者会、秋田魁新報社湯沢支局・大曲支局

#### 問 い 合 わ せ 先

雄物川上流部  
に関する事項

東北地方整備局 湯沢河川国道事務所  
秋田県湯沢市関口字上寺沢64-2  
TEL 0183-73-3174（代表）  
副所長（河川担当） 小嶋 光博（内線204）  
河川管理課長 佐藤 隆夫（内線331）

雄物川下流部  
に関する事項

東北地方整備局 秋田河川国道事務所  
秋田市山王一丁目10-29  
TEL 018-823-4167（代表）  
副所長（河川担当） 齊藤 正道（内線204）  
河川管理課長 三瓶 幸雄（内線331）

玉川ダムに  
に関する事項

東北地方整備局 玉川ダム管理所  
仙北市田沢湖玉川字下水無92  
TEL 0187-49-2170（代表）  
管理所長 泉谷 敏広（内線201）  
管理係長 伊藤 圭彦（内線332）

<参考>


■ 水位観測所地点での過去5ヶ年平均濁水流量及び令和元年8月8日9時時点の流量

単位:m3/s

観測所名	河川名	過去5ヶ年平均濁水流量 (H25~H29)	R1.8.8流量 (9:00時点)
岩館	雄物川	3.63	1.52
刈和野橋	雄物川	96.44	81.59
椿川	雄物川	90.42	80.46
長野	玉川	26.68	38.5
岩崎橋	皆瀬川	2.30	0.22

- ・「濁水流量」とは、河川流量が1年を通じて355日はこれを下回らない流量を言います。
- ・濁水を判断する目安を最近5ヶ年の濁水流量の平均値としています。

■ 玉川ダムの貯水位



※ 毎日、9時の貯水位データを使用

■ 田沢湖の水位

令和元年8月8日9時時点の水位：245.99m  
 (平常時最低水位：246.00m)