

平成27年度 不法投棄位置図(9月~12月)
(長井出張所管内長井橋上流~松川橋)



右岸 No.69+90
さくら大橋下流 表法面
家庭ゴミの散乱
(弁当容器・空き缶・ビニール類)
9月15日確認



白川右岸 No.6+60 白川橋直下
家庭ゴミの投棄
(雑誌・弁当容器・ペットボトル)
11月17日確認



右岸 No.65+30
長井市小出 掃出地先
不法投棄(古タイヤ4本)
12月1日確認



白川左岸 No.5+30
街道東樋管 上流側 表法面
ガラス破片の投棄
10月9日確認



左岸 No.77
向野樋管 上流側 表法面
家庭ゴミの投棄
(ビニール袋・食品トレイ)
11月2日確認



左岸 No.76+90
向野樋管 下流側 表法面
家庭ゴミ(弁当容器・ビニール類)
10月14日確認



左岸 No.67付近
木蓮川樋管上流 堤外階段
植木鉢の破片散乱
12月9日確認



左岸 No.69+100
さくら大橋下
不法投棄(古タイヤ2本)
11月5日確認



左岸 No.75
福田川 左岸
福田川左岸川岸(官地)
家庭ゴミの焼却跡あり
11月2日確認