

舟形トンネル緊急点検！その舞台裏

4月23日午後9時～翌24日午前3時にかけて、尾花沢新庄道路にある舟形トンネルのジェットファンを緊急点検しました。

点検時は全面通行止めとなり、皆様にはご迷惑をおかけしました。また、迂回等、ご協力いただきありがとうございました。

点検の舞台裏をお知らせします。

事の発端は・・・なんと！許し難き違法車両が！

4月12日夕方、積載物の高さを規定オーバーした特殊車両・自動車運搬用セミトレーラーが舟形トンネルを走行中、トンネル上部のジェットファンに接触、積んであった車の部品が落下し、後続車のフロントガラスにヒビがはいるなどしました。一歩間違えれば大事故になっています。

また、損害を受けた後続車に呼び止められて、およそ5km先でやっと停車したとのこと。この事故を受けて、交通量が著しく増えるゴールデン・ウィーク前に、吊り金具がゆるんでいないか、正常に機能するかなど点検する必要があったため、23日に実施しました。


今回は運良く大事故にならずに済みましたが、1台の悪質な違法車両のために事故や点検など多くの方々に被害が及ぶこととなります。人命が損なわれてからでは遅いのです。

4/11には、東名高速道路で大型トラックのタイヤが脱輪し、観光バスを直撃して死傷者をだすという痛ましい事故も起きています。そのトラックは法令で定められた点検をしていませんでした。

ルールを守らない事や気のゆるみが、大事故に繋がるという認識をもってください。

尾花沢国道維持出張所では特殊車両の取り締まりにも力をいれていきます！

自動車運搬用セミトレーラー



点検に出動したのは


☆尾花沢国道維持出張所

☆升川建設(株)(尾花沢南地区維持工事)

☆(株)電業社(ジェットファンの点検)



▲損傷したジェットファン



▲積んである車が接触した部分です



▲ジェットファンの点検の様子



▲升川建設(株)のみなさんが、トンネル内の清掃も実施してくれました

夜間の点検
に出動した人
を代表して



管理係長

ジェットファンは車が当たる位置には設置してありません。
 本当はぶつかるはずがないのです。今回の事件により、ジェットファンの緊急点検が必要となりました。歩いて下から見ただけでは、ちゃんと動くか、変な音、振動はないか、吊り金具は緩んでないかなどが、はっきりとはわからないため、通行止めをかけて高所作業車を使って安全を確認する必要性がありました。
 万が一、吊り金具が緩んでいて誰かが車で通ったときにジェットファンが落ちたなら、それこそ一大事です。
 点検結果はジェットファン本体に凹みや変形が見られるものの、吊り金具も緩み等はありませんでした。舟形トンネルは安全に通ることができると確認できました。
 一部の自分がよければいいと考える人のせいで、このような事態になったのです。
 法律で決められたことは最低限守るようにしてください。

特殊車両や大型車を運転のみなさん、日頃の安全点検とルールの遵守をお願いします

道路に関するご意見・質問、出張所通信の感想など
 どんどんお寄せ下さい！

国土交通省 山形河川国道事務所 尾花沢国道維持出張所

<http://www.thr.mlit.go.jp/yamagata/>

〒999-4221
 山形県尾花沢市尾花沢字田町143-1
 TEL. 0237-23-2521
 FAX. 0237-23-2523



5月の出張所通信

5-1. テロ対策強化パトロール実施中です