


平成29年度 不法投棄位置図 (8月~12月)
長井出張所管内・長井橋下流~黒滝橋区間



右岸 No.8+125
荒砥橋 上流側裏小段
剪定枝(幹)の放置
(剪定枝・幹の実)
11月30日確認
12月4日※注意看板設置



右岸 No.45
長井市五十川地先
展望駐車場内
生活ゴミの投棄
(空き缶・ペットボトル・弁当箱)
11月27日確認
11月28日※占用者へ連絡



左岸 No.59+135
長井橋直下
生活ゴミの散乱
(弁当箱・ビニール等)
12月19日確認
※維持工事対応



左岸 No.55付近
河川緑地公園
粗大ゴミの投棄
(敷量・マット)
12月19日確認
※維持工事対応



左岸 No.55付近
長井クリーンセンター下流側
家電ゴミの投棄
(ラジカセ1台)
10月20日確認※回収



左岸 No.47+15
成田排水樋管下流側
高水敷通路
生活ゴミの投棄
(空き缶・ペットボトル)
12月11日確認※回収



左岸 No.54-110
置瀬野川合流上流側
建築廃材の投棄
(外装材)
12月5日確認
※維持工事対応

H29不法投棄件数 (8月~12月)

長井橋下流~黒滝橋区間

- 右岸側 2件
- 左岸側 5件

計7件