


| 月日 | 場所 | 内容 |
|----|---------------------|-----------------------------|
| 1 | 4/4 最上川右岸 No.46+ | 川裏法面の放置自転車 |
| 2 | 4/8 最上川右岸 No.51+ | 法尻への家庭ゴミ投棄 |
| 3 | 4/15 最上川左岸 No.38+ | 裏小段へのダンボールの投棄 |
| 4 | 4/18 最上川右岸 No.37+ | 堤防表坂路法尻附近への果樹屑(林檎)の投棄 |
| 5 | 4/30 和田川右岸 No.6+ | 右岸側河岸に8本 左岸側法面、橋台に3本 タイヤの投棄 |
| 6 | 6/6 吉野川右岸 No.2+ | 不要になったゴムクローラーの投棄 |
| 7 | 6/16 最上川左岸 No.93- | 家庭ゴミの投棄 |
| 8 | 7/9 最上川右岸 No.68- | 家庭ゴミの投棄 |
| 9 | 7/17 最上川右岸 No.77 | 農業用廃ビニールの投棄 |
| 10 | 7/22 最上川右岸 No.104- | 28型ブラウン管テレビの投棄 |
| 11 | 8/26 誕生川 No.12+ | 河道内への農業用廃ビニールの飛来 |
| 12 | 9/1 最上川左岸 No.91+ | ゴミの残骸の放置 |
| 13 | 9/3 最上川左岸 No.92- | ゴミ(汚物)の散乱投棄 |
| 14 | 10/3 最上川左岸 No.68+ | 農業用廃ビニールゴミの放置 |
| 15 | 10/14 最上川左岸 No.30 | スタッドレスタイヤ1本の投棄 |
| 16 | 10/21 最上川左岸 No.100- | 家庭雑貨ゴミの投棄 |
| 17 | 11/4 鬼面川右岸 No.1- | 損傷したワイヤーの投棄 |
| 18 | 11/4 最上川右岸 No.77 | 損壊したスケールの投棄 |
| 19 | 11/6 最上川左岸 No.77 | ピン缶、ブラウン管の不法投棄 |
| 20 | 11/6 天王川左岸 No.2+ | 空き缶の不法投棄 |
| 21 | 11/10 誕生川右岸 No.9 | 発泡スチロール箱とクルミ袋 |
| 22 | 11/13 最上川左岸 No.77- | エアコン室内機の不法投棄 |
| 23 | 11/14 吉野川左岸 No.7- | すだれの不法投棄 |
| 24 | 11/17 最上川右岸 No.93- | 家庭ゴミ(衣類)の投棄 |
| 25 | 11/25 最上川左岸 No.53+ | 家庭ゴミの投棄 |
| 26 | 11/26 吉野川右岸 No.9- | オイル缶 2缶の投棄 |
| 27 | 11/27 最上川左岸 No.97- | 家庭ゴミの投棄 |
| 28 | 11/28 最上川右岸 No.43+ | 家庭雑貨ゴミの投棄 |
| 29 | 12/1 最上川左岸 No.64- | 野菜くずの投棄 |
| 30 | 3/11 吉野川左岸 No.2- | 家庭雑貨、シンナーの一斗管(液体残あり)の投棄 |
| 31 | 3/23 最上川左岸 No.91+ | 雑貨ゴミの投棄 |
| 32 | 3/23 最上川左岸 No.85+ | 雑貨ゴミの投棄 |
| 33 | 3/23 最上川左岸 No.85+ | 衣類の投棄 |
| 34 | 3/23 最上川左岸 No.83+ | 衣類の投棄 |

凡 例

- 米沢市
- 川西町
- 南陽市
- 高島町





《1》最上川右岸 No.46+ 湊郷堰下流
川裏法面の放置自転車



《2》最上川右岸 No.51+ 湊郷堰上流
法尻への家庭ゴミ投棄



《3》最上川左岸 No.38+ 下田橋下流
裏小段へのダンボールの投棄



《4》最上川右岸 No.37+ 下田橋下流
堤防表坂路法尻附近への果樹屑（林檎）の投棄



《5》和田川右岸 No.6+ 和田橋下流
右岸側河岸に8本左岸側法面橋台に3本タイヤの投棄



《6》吉野川右岸 No.2+ 築場橋上流
不要になったゴムクローラーの投棄



《7》最上川 左岸 No.93- 窪田水防倉庫脇
家庭ゴミの投棄



《8》最上川右岸 No.68- 平柳橋下流
家庭ゴミの投棄



《9》最上川右岸No.104- 米沢大橋の下
28型ブラウン管テレビの投棄



《10》最上川右岸No.77 高畠樋管管理橋脇
農業用廃ビニールの投棄



《11》誕生川No.12+ 誕生川橋下流
河道内への農業用廃ビニールの飛来



《12》最上川 左岸No.91+ 置賜橋下流
公園内あづま屋脇 ゴミの残骸の放置



《13》最上川 左岸No.92- 置賜橋下流
ゴミ(汚物)の散乱投棄



《14》最上川左岸No.68+ 平柳橋上流堤外坂路
農業用廃ビニールゴミの放置



《15》最上川左岸No.30 羽山第2樋管上流側高水敷
スタッドレスタイヤ1本の投棄



《16》最上川左岸No.100- 新田橋の下
家庭雑貨ゴミの投棄



《17》鬼面川右岸No.1- 鬼面川合流点天端
損傷したワイヤーの投棄



《18》最上川右岸No.77 高畠樋管管理橋
損壊したスケールの投棄



《19》最上川左岸No.77 川裏法面
ビン缶、ブラウン管の不法投棄



《19》最上川左岸No.77 川裏法面
ビン缶、ブラウン管の不法投棄



《20》天王川左岸No.2+ 川表法面
空き缶の不法投棄



《21》誕生川右岸No.9 内方橋の下
発泡スチロール箱とクルミ1袋



《22》最上川左岸No.77- 米沢南陽道路法尻
エアコン室内機の不法投棄



《23》吉野川左岸No.7- 棒川樋管下流 裏法尻
すだれの不法投棄



《24》最上川右岸No.93- 置賜橋上流 河川公園駐車場脇
家庭ゴミ(衣類)の投棄



《25》最上川左岸No.53+ 実取川樋管上流
家庭ゴミの投棄



《26》吉野川右岸No.9- JR鉄道橋下流側帯
オイル缶 2缶の投棄



《27》最上川左岸No.97- 中田第2樋管下流
家庭ゴミの投棄



《28》最上川右岸No.43+ 下田橋下流
家庭雑貨ゴミの投棄



《29》左岸No.64- 糠野目カメラ下流 川裏法面
野菜くずの投棄



《30》吉野川左岸 No.2- 築場橋下流天端
家庭雑貨、シンナーの一斗管(液体残あり)の投棄



《31》最上川左岸No.91+ 置賜橋下流川裏法面
雑貨ゴミの投棄



《32》最上川左岸No.85+ 置賜橋下流川表法面
雑貨ゴミの投棄



《33》最上川左岸No.85+ 置賜橋下流川裏法面
衣類の投棄



《34》最上川左岸No.83+ 置賜橋下流川裏法面
衣類の投棄

《35》

《36》

《37》

《38》

《39》

《40》

《41》

《42》

《43》

《44》