



樋門・樋管の合同点検を行いました

本格的な洪水期に備えて、4月12日から26日までの期間中に、南陽出張所管内の88箇所の樋門・樋管を、事務所の職員と水門等水位観測員(施設を操作する人)と一緒に点検を行いました。ゲートや機械の動作状況、水路の状況などを点検し、設備の機能・動作に問題がないことを確認しました。



上無川水門

▲ゲート開閉装置の動作確認中



石岡第3排水樋管

▲ゲートの動作を確認



上新田第2排水樋管

▲ゲートを操作し、異常がないか確認中

河川施設の安全利用点検を行いました

4月17日(月) 河川の利用者が増える大型連休を前に、河川管理者と施設管理者、安全管理者(警察・消防)、河川利用者等で組織する置賜地域河川等安全利用連絡会のメンバーが、高畠町糠野目と米沢市窪田の水辺の楽校において、施設が安全に利用できるかを点検しました。点検の結果、不具合が確認された箇所は改善措置を行い、大型連休までに安全に利用できるように対応しました。

窪田水辺の楽校



階段への流木を確認!



撤去及び
清掃完了!

