



# がんばろう！東北

# すいかの名店路

# 「東北中央自動車道」 「尾花沢新庄道路」 通 信

第27号 平成25年2月発行

# 現場で働く女性

# 第2弹！



# すずき みちこ 鈴木 美智子 さん

**男性が多く働く現場で活躍する  
女性の方を取材に行ってきました！！（高橋編集員）**



高谷建設株式会社で働いています。

二人のお子さんを持つ働くママさん☆

休日はスキー場へ、ソリ乗りに遊びに行ったりしているそうです。

とても、ほんわりとした安心感を与えてくれる優しい方でした☆



なぜ、この仕事に就こうと思ったのですか？

高校進学の際、農業か工業で悩んでいましたが、家族と相談し工業（土木）へ進むことに。学校は男子ばかり（土木で女子は1名）でしたが、入学したからには目標を変えることはありませんでした。



男性が多い現場で、実際に見て職場の雰囲気はどうですか？

現場が無い時は、事務所で電話応対などの手伝いをしています。その際、社長の奥様を始め、事務員の方々にとてもかわいがって頂いてます。現場でも皆さん、とても気を遣ってくれています。



これからの目標を教えてください。

今は1人で完璧にこなせている訳ではなく、気が弱く言いたい事が言えない事もあり、助けて頂くこともあるので、そういった後ろだて無しにやっていけたらと思います。



## 《青藤先輩から見た鈴木さん》

仕事で時間が不規則な時もあるのに、うまく仕事と家庭を使い分けてしっかりと良くやっている印象があります。これからは図太く、誰にでも何でも言えるようになってほしいと思います。

# 2/7 尾花沢市除雪ボランティアに参加！！

尾花沢市では昨年に続く大雪になったことから、1/11（金）に尾花沢市豪雪対策本部を設置し、市民生活の安全確保に向け、各種の取組を実施しております。その一環として、高齢者世帯等に対する生活支援として「2/7豪雪ボランティア実施」の案内が中央道安全協議会にあり、施工者が参加しましたので、その概要を紹介します。



## （上段写真）

市役所前での出動式です。参加者は約150名で、作業内容は20班に分かれ、一人暮らしの高齢者宅の通路を確保する除雪が中心でした。参加者の中には、宮城県岩沼市や大崎市の方もあり、県境を越えてボランティアの輪が広がっておりました。

## （下段写真）

作業が終了した状況です。玄関前がすっきりしております。



上記2枚は作業中の写真です。

写真で雪の多さが判るかと思いますが、上段の写真では、除雪している高さが電線や屋根の高さと同様の高さとなります。

また、下段の写真では、玄関前の除雪状況ですが、作業をしている方より雪が高く、1階の窓が隠れている状況です。

今回の除雪により、1階の窓が見えるようになりました。

## 【参加者より】

尾花沢という豪雪地帯で工事を行っており、常にご迷惑をお掛けしているので、少しでも何かお役に立てたいということで、今回、参加させて頂き、ありがとうございました。今後もこのような機会を含め、地域貢献をしていきたいと思います。

# 工事紹介 その16 下新田構造物工事(東北中央道)

■工事名	下新田構造物工事(東北中央自動車道)
■請負者	株式会社 力キザキ
■工期	平成24年2月～平成25年1月(完成)
■工事概要	東北中央自動車道整備工事の一環として、尾花沢市尾花沢地内において、水路箱型トンネル〔函渠(かんきょ)工〕とU型擁壁工を築造する工事です。
■工事内容	掘削工 挖削量 V=30,700m <sup>3</sup> 場所打函渠工 1箇所 L=5.5m(内幅12.9m×2・高さ6.7m) 場所打U型擁壁工 2箇所 L=14.8m, 11.9m (内幅30.5m×高さ6.4m)



## 工事場所

### ☆施工前・完成写真☆



### 施工状況写真



【除雪状況】  
工事着手前に除雪作業を実施  
(昨年3月末で積雪約2m)

【掘削状況】  
ダンプ約6,100台の土を搬出、  
土は尾花沢IC盛土工事に使用

【底版コンクリート打設状況】  
全体で生コン車約300台を使用  
(コンクリートは約1,200m<sup>3</sup>)



【埋戻し状況】  
掘削した良質な土砂を現場付近  
に仮置き、埋戻しに使用



【頂版部コンクリート打設状況】  
コンクリート打設では、充填漏れ  
の無いように丁寧に施工



【型枠支保工組立状況(函渠工)】  
構造物が大きいことから、建築  
工事現場のようです



## ～現場での安全研修・訓練～



各工事現場では作業従事者を対象に、月に半日以上の安全に関する研修・訓練を実施することが義務付けされております。現場では思考をこらしながら様々な研修・訓練を実施しておりますが、今回は下新田構造物工事の現場で実施した研修・訓練の内容を一部紹介します。

### ☆運転適正検査

山形県警に依頼し、運転適正検査車を現場事務所へ

検査では「運転のくせ」や「思いやり運転の大切さ」について再認識

操作画面は歩行者・自転車や自動車が出てきて、とてもリアルに表現



### ☆外部講師(労働安全衛生コンサルタント)による講話と実習



クレーン作業の合図や  
吊荷の状況を確認

当工事は、尾花沢段丘部において場所打水路函渠工1箇所と場所打U型擁壁工2箇所を築造する工事でした。施工中は、土砂運搬によるダンプトラックやコンクリート打設時の生コン車等の大型車両の往来で、ご迷惑をお掛けしましたが、地域の皆様方のご理解とご協力により無事故で工事を完成させることができました。地域の皆様方に深く感謝申し上げます。

【現場代理人：吉田 監理技術者：菅】

【管内市町 温泉情報】(HPより)  
●村山市  
碁点温泉、ゆざ温泉、湯舟沢温泉  
●尾花沢市  
銀山温泉、徳良湖温泉、鶴子温泉  
●大石田町  
大石田温泉、おもだか温泉  
※詳しくは各HPを確認願います。



建設監督官

高橋 正晴

最近、気温が上がり、雪も重い雪が降るようになりました。少しづつですが、春が近づいているような気がします。  
今年度も後1ヶ月を残す余りとなりました。  
大雪の中ありますが、各工事とも完成に向かって作業中であり、完成まで気を引き締めていきたいと思います。



国土交通省 東北地方整備局 山形河川国道事務所 尾花沢監督官室  
〒999-4221 山形県尾花沢市尾花沢字田町143-1番地(尾花沢国道維持出張所内)  
TEL:0237(23)2521 FAX:0237(23)2523

尾花沢国道維持出張所ホームページ <http://www.thr.mlit.go.jp/yamagata/syacho/obaiji/index.html>

「尾花沢国道維持出張所」で検索してもOK。

◎「工事進捗状況」事務所管内道路改築事業の進捗状況を公開

<http://www.thr.mlit.go.jp/yamagata/outline/road/sintyoku.html>

◎知ってなっとく！現場見学者の募集案内 <http://www.thr.mlit.go.jp/50man/>

ご意見  
ご感想を  
お寄せ下さい