

平成25年10月21日発行



米沢国道維持
出張所通信

第2回安全パトロールを行いました



▲道路改良舗装工事の現場点検

置賜地区では、9月25日（水）に第2回目の安全パトロールが行われました。

発注者および受注者あわせて82名が参加して、工事現場の点検および検討会を行い、さらに「労働災害の春夏秋冬について」と題した講話を聴講しました。

～～◆安全パトロールの目的◆～～

山形河川国道事務所事故防止対策委員会では、工事施工に伴う事故発生の未然防止と、円滑な工事進捗を図ることを目的とし、労働災害防止のため年3回の安全パトロールを実施しております。



▲現場事務所点検



▲河川敷における工事の現場点検



▲現場事務所で書類チェック

指摘事項は既に改善されており、今回パトロールを実施した現場だけでなく、すべての工事現場において安全対策に努め、引き続き『安全第一』で、工事を進めてまいります。



▲安全コンサルタントによる講話



ご意見・お問い合わせ先
国土交通省 山形河川国道事務所
米沢国道維持出張所

〒992-0011 米沢市中田町260-2
TEL 0238-37-5300
FAX 0238-37-5303



<http://www.thr.mlit.go.jp/yamagata/syucho/yoneiji/>

道路の異常を発見したら、**道路緊急ダイヤル(無料) #9910** へお知らせ下さい!

山形河川国道事務所事故防止対策委員会 置賜地区第2回安全パトロールだより

H25.10 事務局

- 実施日 平成25年9月25日(水)
- 参加者 発注者11名、受注者66名、協議会5名、合計82名
- 点検工事 ①最上川上流洲島地区他河道掘削工事 (株)後藤組
②手ノ子地区改良舗装工事 小国開発(株)
- 安全講話 (株)ケンコン 丸山修 技術顧問
「労働災害の春夏秋冬について」



《良かった点》



▲路肩の明示が、等間隔であり、しっかり行われていて良い。
また、過積載防止ステッカーが荷台に貼られていて良い。

このほかに

- ・ダンプへのGPS搭載により、現在位置やスピード管理等されている
- ・現場出入口ゲートに第三者の進入防止措置がされている など



▲架空線注意が見やすくて良い



▲使用期限の明示が、わかりやすい



▲防犯カメラ設置・監視中の表示が良い



《改善すべき点》

→すべて改善を行い、安全に工事を進めております！



▲現場にバックホーのバケットのツメを放置



▲救急箱が休憩室入口から遠い所に置いてある



▲製品置場と民地との分離がカラーコーンだけでは不十分



▲路肩に骨材（浮き石）が散らばっている



▲ツメを交換した場合は必ず持ち帰る



▲すぐに使用できるように入口の近くに置場を変更



▲コーンバーの設置、注意喚起の表示を行った



▲浮き石の除去・転圧を行い飛散防止とした

このほかに、

- ・建設業の許可票の主任技術者選任「無」→「非」と訂正
- ・玉掛ワイヤーの点検色のステッカーが色あせていたため張り替えなどを行いました。