

平成26年12月25日発行



よねこく通信

峠道は

スタックが多発してます

# 大型車はチェーンの装着を!!

発達した低気圧の影響で、12/17(水)は豪雪となりました。米沢国道管内の国道13号栗子峠では、大型車の立ち往生が多発し、米沢市万世町梓山から福島県飯坂町中野までの約20kmの区間で、集中除雪のため二度にわたり合計4時間の全面通行止めを行いました。またチェーン規制も実施し、チェーン未装着車の通行を制限しました。



▲大型車が何台も連なって立ち往生をしている様子  
ドライバーが車道上で作業をしていますが大変危険です



▲立ち往生車両による通行止めで大渋滞が発生

## 国道13号栗子峠のライブカメラ KURINAVI

一般国道13号栗子峠(福島～山形米沢間)の「ライブ画像・気象情報」を確認できます。

パソコン スマートフォンから

携帯から

KURINAVI

検索

<http://www.thr.mlit.go.jp/fukushima/kurinavi/>

<http://keitai.thr.mlit.go.jp/fukushima/kuriko/>



山形河川国道事務所道路ライブカメラのページ → <http://www.thr.mlit.go.jp/yamagata/camera-road/s-map-13shtml>

立ち往生をしてしまうと、それに伴う大渋滞が発生し多くのドライバーに多大な迷惑がかかります。大型車は峠にさしかかる前には必ずチェーンを装着し安全運転でご通行ください!



### 国土交通省 山形河川国道事務所 米沢国道維持出張所

〒992-0011 米沢市中田町260-2  
TEL 0238-37-5300  
FAX 0238-37-5303

<http://www.thr.mlit.go.jp/yamagata/syuchou/yoneiji/>



道路の異常を発見したら、**道路緊急ダイヤル(無料) #9910** へお知らせ下さい!