

よねこく通信



11/25(金)

第3回安全パトロール実施しました

工事現場の点検



山形河川国道事務所事故防止対策委員会では、工事施工に伴う工事事故の未然防止と、円滑な工事進捗を図ることを目的として、年3回の安全パトロール等を実施しており労働災害防止に努めています。第3回目は発注者及び受注者あわせて78名が参加しました。

工事現場の点検や検討会、講習会を実施して安全意識を高めるとともに、今回指摘された事項は速やかに改善しています。

今回のパトロール現場のみならず、すべての工事現場において安全対策に努め、引き続き安全第一で工事を進めてまいります。ご協力、よろしくお願いいたします。

検討会・安全講話



国土交通省 山形河川国道事務所 米沢国道維持出張所

〒992-0011 米沢市中田町260-2
TEL : 0238-37-5300 FAX : 0238-37-5303

<http://www.thr.mlit.go.jp/yamagata/syuchou/yoneiji/>

道路の異状を発見したら、**道路緊急ダイヤル(無料) #9910** へお知らせ下さい!



山形河川国道事務所 事故防止対策委員会 置賜地区第3回安全パトロールだより

- 実施日 平成28年11月25日(金) H29.1 事務局
 ○点検工事 ①羽黒橋側道橋下部工工事 (株)松田組
 ②本館地区道路改良工事 山和建設(株)
 ○安全講話 南陽警察署 交通課 中川弘課長
 ○参加者 発注者20名・受注者54名・協議会3名・講師1名 計78名

〜〜〜【安全で良かった例】〜〜〜

- ▼現場内でバリケード、立入禁止の安全措置がされていた
 ▼防犯対策として現場事務所に防犯カメラが設置されていた
 ▼月毎の工事の進捗状況の写真が掲示されており分かりやすかった



このほかに、

- ・現場入口に安全帯着用の音声ガイダンスを流して注意喚起を行っていた
- ・交通規制箇所に進入車両強制停止装置「とまるぞー」が設置されていた
- ・安全掲示板に作業内容等わかりやすく明示されていた などの工夫が見られました。

〜〜〜【安全に改善しました】〜〜〜

- ▼高さ制限表示が片面だけだったので両面に表示を行った
 ▼ワイヤーロープが劣化していたので新品に交換した
 ▼単管パイプ転がり防止措置を行った



このほかに、

- ・照明器のバッテリーの盗難防止として南京錠を設置した
- ・路肩注意ののぼり旗はあったが、さらにロープ柵で明示を行ったなどの改善を行いました。

現場事務所階段の配線をテープで固定し注意喚起の明示を行った

工事現場内の安全対策のみならず、周辺地域への安全確保に努めて工事を進めてまいりますので、ご協力、よろしくお願いいたします。