

実施担当事務所	河川名(溪流名)	施設名	市町村名	点検実施日	点検結果	対応状況
摺上川ダム管理所	1 摺上川	名号地区環境整備地区	福島市	7月7日	特に問題ありませんでした	
	2 摺上川	ダム堤体下流整備地区(工事中)	福島市	7月7日	特に問題ありませんでした	
	3 摺上川	ダム管理庁舎周辺	福島市	7月10日	特に問題ありませんでした	
	4 摺上川	天端通路、右岸天端広場	福島市	7月10日	特に問題ありませんでした	
	5 摺上川	梨平地区環境整備地区(工事中)	福島市	7月10日	特に問題ありませんでした	
三春ダム管理所	1 さくら湖	貝山多目的運動広場	三春町	7月11日	特に問題ありませんでした	
	2 さくら湖	柴原多目的運動広場	三春町	7月11日	特に問題ありませんでした	
	3 さくら湖	向山森林公園	三春町	7月11日	特に問題ありませんでした	
	4 さくら湖	さくらの公園	三春町	7月11日	特に問題ありませんでした	
	5 さくら湖	狐田親水公園	三春町	7月11日	特に問題ありませんでした	
	6 さくら湖	中郷コミュニティスクール	三春町	7月11日	特に問題ありませんでした	
	7 さくら湖	漕艇場・観覧席	三春町	7月11日	特に問題ありませんでした	
	8 さくら湖	蛇沢前ダム	三春町	7月12日	特に問題ありませんでした	
	9 さくら湖	ダムサイト展望広場	三春町	7月12日	特に問題ありませんでした	
	10 さくら湖	ダムサイト堤体周辺地域	三春町	7月12日	特に問題ありませんでした	
	11 さくら湖	滝の平野外劇場	三春町	7月11日	特に問題ありませんでした	
	12 さくら湖	春田大橋周辺	三春町	7月11日	特に問題ありませんでした	
	13 さくら湖	牛糞前ダム	三春町	7月11日	特に問題ありませんでした	
	14 さくら湖	蛇石ピオトープ	三春町	7月13日	特に問題ありませんでした	
	15 さくら湖	石畑水生生物観察園	三春町	7月13日	特に問題ありませんでした	
	16 さくら湖	本川前ダム	三春町	7月13日	特に問題ありませんでした	
	17 さくら湖	石畑曝気設備	三春町	7月12日	特に問題ありませんでした	
	18 さくら湖	蛇石前ダム	三春町	7月12日	特に問題ありませんでした	
	19 さくら湖	入江曝機設備	三春町	7月12日	特に問題ありませんでした	