

夏休み前の安全利用点検実施箇所一覧

福島河川国道事務所【郡山出張所管内】

点検実施予定日	河川名	施設名	点検結果	対応状況
H19.7.11 H19.7.19	阿武隈川	乙字水辺の小楽校	問題ありませんでした	-
		日出山水辺の小楽校	問題ありませんでした	-
		富久山多目的広場(逢隈橋付近)	問題ありませんでした	-
		本宮夏祭り会場付近(安達橋付近)	問題ありませんでした	-
	釈迦堂川	釈迦堂川新橋 水辺の小楽校	問題ありませんでした	-
		釈迦堂川全国花火大会会場付近(愛親会館付近)	問題ありませんでした	-

福島河川国道事務所【伏黒出張所管内】

点検実施予定日	河川名	施設名	点検結果	対応状況
H19.7.5 H19.7.19	荒川	荒川桜づつみ公園前高水敷	問題ありませんでした	-
		水林自然林自由広場	問題ありませんでした	-
		荒川クロスカントリーコース	問題ありませんでした	-
	阿武隈川	飯野町水辺の小楽校	問題ありませんでした	-
		旧東和町漕艇場	問題ありませんでした	-
		旧東和町水辺の小楽校	問題ありませんでした	-
		旧安達町水辺の小楽校	問題ありませんでした	-
		島山カヌーコース	階段下に出水による土砂が多量に堆積していました。	付近をロープで囲み、立入禁止としました。
		県庁裏隈畔	問題ありませんでした	-
H19.7.11 H19.7.19	広瀬川	川原ステージ	問題ありませんでした	-
	阿武隈川	旧梁川町水辺の小楽校	問題ありませんでした	-
		国見町水辺の小楽校	問題ありませんでした	-
		桑折町水辺の小楽校	問題ありませんでした	-
		旧伊達町水辺の小楽校	問題ありませんでした	-
		渡利水辺の小楽校	問題ありませんでした	-

福島河川国道事務所【荒川砂防出張所管内】

点検実施予定日	河川名	施設名	点検結果	対応状況
H19.7.10 H19.7.19	荒川	荒川第2砂防堰堤管理用通路	問題ありませんでした	-
		荒川流路工	問題ありませんでした	-
	東鴉川	東鴉川第1, 2砂防堰堤	問題ありませんでした	-
	荒川	荒川遊砂地	問題ありませんでした	-

福島河川国道事務所【松川砂防出張所管内】

点検実施日	河川名	施設名	点検結果	対応状況
H19.7.3 H19.7.19	松川	松川流路工	問題ありませんでした	-
	天戸川	天戸第1砂防堰堤	問題ありませんでした	-
	須川(メアライ沢)	高湯第1砂防堰堤	問題ありませんでした	-

三春ダム管理所

点検実施予定日	河川名(溪流名)	施設名	点検結果	対応状況
H19.7.9	さくら湖	蛇石ピオトープ	問題ありませんでした	-
		石畑水生生物観察園	問題ありませんでした	-
		本川前ダム	問題ありませんでした	-
		貝山多目的運動広場	問題ありませんでした	-
		柴原多目的運動広場	問題ありませんでした	-
		向山森林公園	問題ありませんでした	-
		さくらの公園	問題ありませんでした	-
		狐田親水公園	問題ありませんでした	-
		中郷コミュニティースクール	問題ありませんでした	-
		漕艇場	問題ありませんでした	-
H19.7.10		本貯水池曝気設備	問題ありませんでした	-
		蛇石前ダム	問題ありませんでした	-
		入江曝気設備	問題ありませんでした	-
		蛇沢前ダム	問題ありませんでした	-
		ダムサイト展望広場	問題ありませんでした	-
		ダム堤体周辺地域	問題ありませんでした	-
		H19.7.11	滝の平野外劇場	問題ありませんでした
春田大橋周辺			問題ありませんでした	-
牛糞前ダム			問題ありませんでした	-

摺上川ダム管理所

点検実施日	河川名(溪流名)	施設名	点検結果	対応状況
H19.7.9	茂庭っ湖	ダム管理庁舎周辺	問題ありませんでした	-
		天端通路、右岸天端広場	問題ありませんでした	-
		広瀬地区	問題ありませんでした	-
		梨平地区	問題ありませんでした	-
		名号地区	問題ありませんでした	-