

安全利用点検状況写真

【福島河川国道事務所】



(日出山水辺の小瀬校・郡山市)




(東羽川第一堰堤・福島市)

【三春ダム管理所】

【猪上川ダム管理所】



(さくら湖・三春町)



(名号地区・福島市)

【問題のあった箇所の状況】

是正前 阿武隈川島山カヌーコース(二本松市)



島山カヌーコースの階段下に出水による多量の土砂が堆積している。

是正後



階段の下り口に通行止めをし、立ち入り禁止看板を設置した。