



出水時等状況把握訓練

平成28年5月11日(水)、地元建設会社10社と一関出張所職員が協力し、出水や地震時において堤防・樋管等、異常がないか把握・点検を迅速にとれるよう状況把握訓練を実施しました。当日は巡視の経路や方法及び情報伝達について確認を行った後、実際に出動班が現場に出動し、本部となる一関遊水地管理センター災害対策室へ適確に現地災害状況を報告できるか訓練をしました。

訓練の成果をいかに実際に災害が起きた場合には、安全安心の確保に努めます。



災害対策室の様子

出動班への点検要請



状況把握報告収集



災害箇所を想定した訓練の様子

災害箇所



状況把握

状況把握

防災エキスパート合同点検

平成28年5月17日(火)に、一関・水沢出張所職員、防災エキスパートの方々と合同で一関・水沢管内の水防箇所点検を行いました。防災エキスパートの技術・知識・経験を有する人たちに災害時に、迅速かつ効果的な復旧活動を実施できるよう点検後には、あいぽーとで情報交換、意見交換を行いました。



一関出張所管内合同点検箇所

磐井川左岸堤防

大林水門



情報交換、意見交換の様子



大林水門点検の様子

◆◆編集後記◆◆ カエルの合唱が聞こえてくる時期になりました。植えられた稲を見ては「今年も美味しいお米になってね♪」と、祈っている毎日です。(や)