

位置図



平成28年度（第2回） 一関地区安全パトロール実施



平成29年2月27日（月）に、平成28年度一関地区第2回安全パトロールを発注者と施工者の安全管理担当者が合同で実施しました。
 下曲田地区の工事現場2箇所をパトロールし安全管理に問題がないかを点検しました。

パトロール後には、あいぽーとで改善点や良好点などの討議・意見交換を行い事故防止対策の意識を高めました。
 当日は、岩手河川国道事務所 川代事業対策官より「平成28年度管内における事故防止対策について」講話がありました。



北上川上流曲田地区樋門盛土等工事

作業員休憩所周辺の点検



北上川上流曲田地区樋門盛土等工事

重機の点検



北上川上流曲田地区築堤工事

作業現場の点検



班毎の討議の様子



全体討議の様子



講話の様子



あいぽーとを見学に来た来館者



田瀬ダム施工中の写真

あいぽーと
 現在あいぽーとにて、田瀬ダムものしり館でも行っていた懐かしの「田瀬の里」写真展を開催しています。
 戦前・戦後の物のない時代に田瀬ダムを築きあげた先人たちの作業風景や田瀬湖に沈んだ集落の写真が約70枚展示してあります。
 興味のある方はぜひあいぽーとにご来館下さい。

◆◆編集後記◆◆ 3月に入りました。日も長くなり、季節が変わりつつあることを実感します。「田瀬の里」写真展 開催してます。あらためて先人の偉大さを感じる内容です。是非ご覧ください。(い)