

資料2 (樋管名及び場所)

被害を受けた樋管名及び場所

NO	樋管名	場所	被害状況
1	ふくはらひかん 福原樋管	郡山市富久山町福原字陣場内	ガラス1枚破損
2	ふくはらだい ひかん 福原第2樋管	郡山市富久山町福原字大木前内	” パチンコ玉のようなもの1つ付近にあり
3	おおくまひかん 逢隈樋管	郡山市富久山町福原地内	”
4	みずあなひかん 水穴樋管	郡山市富久山町福原字水穴内	ガラス2枚破損。パチンコ玉のようなもの3つ付近にあり。
5	はちちょうめひかん 八丁目樋管	郡山市日和田町八丁目字根岸内	ガラス1枚破損
6	たてしたひかん 館下樋管	郡山市阿久津町字館内	”
7	まえだかわひかん 前田川樋管	郡山市西田町鬼生田字前田内	”
8	ひなただい ひかん 日向第2樋管	郡山市西田町鬼生田字皆屋敷内	”
9	いちつぼひかん 市坪樋管	郡山市日和田町八丁目字向市坪内	”
10	たかくらひかん 高倉樋管	郡山市日和田町高倉内	”