

問題のあった箇所の状況

【福島河川国道事務所】



立入制限区域のロープが切れていたのを、
ロープを再度設置しました。
(乙字水辺の小栗校・玉川村)

【三春ダム管理所】



突起物に歩行者が踏く可能性がありました
ので、カラーコーンで突起物を保護しました。
(ダム堤体周辺地域・三春町)

【摺上川ダム管理所】



ピオトープが降雨により水没していま
したので、バリケードを設置し、立入
禁止としました(名号地区・福島市)