


大林水門工事写真

(平成28年8月5日：工事完成)

現場配置図



工事写真①



工事写真②




工事写真③



大林水門工事写真

(平成28年6月末：土工(盛土))

現場配置図



工事写真①



工事写真②




工事写真③



大林水門工事写真

(平成28年5月末：躯体工・土工(盛土))

現場配置図



工事写真①



工事写真②




工事写真③



大林水門工事写真

(平成28年4月末：躯体工・土工(盛土))

現場配置図



工事写真①



工事写真②




工事写真③



大林水門工事写真

(平成28年3月末：躯体工・土工(盛土))

現場配置図



工事写真①



工事写真②




工事写真③



大林水門工事写真

(平成28年2月末：躯体工・土工(盛土))

現場配置図



工事写真①



工事写真②




工事写真③



大林水門工事写真

(平成28年1月末：躯体工・土工(盛土))

現場配置図



工事写真①



工事写真②




工事写真③



大林水門工事写真

(平成27年12月末：躯体工)

現場配置図



工事写真①



工事写真②




工事写真③



大林水門工事写真

(平成27年11月末：躯体工)

現場配置図



工事写真①



工事写真②




工事写真③



大林水門工事写真

(平成27年10月末：躯体工)

現場配置図



工事写真①



工事写真②




工事写真③



大林水門工事写真

(平成27年9月末：躯体工)

現場配置図



工事写真①



工事写真②




工事写真③



大林水門工事写真

(平成27年8月末：躯体工)

現場配置図



工事写真①



工事写真②




工事写真③



大林水門工事写真

(平成27年7月末：躯体工)

現場配置図



工事写真①



工事写真②




工事写真③



大林水門工事写真

(平成27年6月末：躯体工)

現場配置図



工事写真①



工事写真②




工事写真③




大林水門工事写真

(平成27年5月末：躯体工)




大林水門工事写真

(平成27年4月末：均しコンクリート・杭頭処理・躯体工)




大林水門工事写真

(平成27年3月末：均しコンクリート・杭頭処理・躯体工)




大林水門工事写真

(平成27年2月末：均しコンクリート・杭頭処理・躯体工)




大林水門工事写真

(平成27年1月末：均しコンクリート・杭頭処理・躯体工)




大林水門工事写真

(平成26年12月末：均しコンクリート・杭頭処理・躯体工)




大林水門工事写真

(平成26年11月末：均しコンクリート・杭頭処理・躯体工)




大林水門工事写真

(平成26年10月末：均しコンクリート・杭頭処理・躯体工)




大林水門工事写真

(平成26年9月末：土工(二次掘削)・均しコンクリート・杭頭処理)




大林水門工事写真

(平成26年8月末：土工(二次掘削)・均しコンクリート・杭頭処理)




大林水門工事写真

(平成26年7月末：矢板工(遮水矢板)・土工(二次掘削))




大林水門工事写真

(平成26年6月末：矢板工(遮水矢板)・土工(二次掘削))




大林水門工事写真

(平成26年5月末：土工(二次掘削))




大林水門工事写真

(平成26年4月末：基礎杭工・仮締切工)




大林水門工事写真

(平成26年3月末：基礎杭工)




大林水門工事写真

(平成26年2月末：基礎杭工)




大林水門工事写真

(平成26年1月末：基礎杭工)



大林水門工事写真


(平成25年12月末：土工(一次掘削))



大林水門工事写真

(平成25年11月末：立木伐採)

現場配置図



工事写真①



工事写真②




工事写真③



大林水門工事写真

(平成25年10月末：準備工)

現場配置図



工事写真①



工事写真②



工事写真③

