



樋門・樋管合同点検実施

■日形排水樋管



5月13日～21日にかけて、本格的な出水期を前に、北上川の水門(樋門・樋管45箇所)の点検を行いました。点検では、ゲート操作盤やゲート周りの点検、ゲート開閉の動作確認の他、洪水時の対応について水門等水位観測員と情報交換などを行いました。

■中江川排水樋門






■下曲田排水樋門



【樋門・樋管とは】

北上川の洪水から市街地等への逆流を防止するために河川堤防に設置している河川管理施設。



船上巡視実施



川崎防災ステーション～千歳橋まで巡視

5月28～29日、河川調査船「ゆはず」からの北上川船上巡視を実施しました。陸上からのパトロールでは見ることが難しい河岸や護岸に破損がないかなどを船上から確認しました。



状況確認の様子

編集後記

週末から各地で猛暑日となり5月としては記録的な気温になっているようです。今週も夏が続きます。野外で活動されている方は熱中症に気をつけてください (Y)