

## 出水時等状況把握訓練を実施しました

5月22日(水)、一関出張所にて関係機関と合同で「出水時等状況把握訓練」を行いました。この訓練は洪水や地震が起こったさいに、堤防や樋門樋管に異常がないか迅速かつ的確に把握できるよう毎年行っています。関係者で災害発生後の報告手順や方法を確認しあつた後、実際に状況把握班が現地に出向し、本部(一関遊水地集中管理センター)にいる関係者に報告するという一連の流れを行いました。



訓練概要説明



システムにより現場状況を確認



迅速な情報共有

## 樋門樋管合同点検を実施しました

5月23日(木)、24日(金)、27日(月)の3日間にかけて、市内にある樋門樋管(44ヶ所)を一関出張所職員と水門等水位観測員が合同で点検しました。これは梅雨や台風により出水が増える6月～10月に向けて、動作確認や意見交換を行うため毎年実施しています。各施設の動作に異常はありませんでした。引き続き正常に施設が稼働するよう観測員と協力して適切に維持管理します。



黄海川

5月23日(木)  
川口沖排水樋管



砂鉄川

5月24日(金)  
布佐排水樋門



太田川

5月27日(月)  
田面排水樋管

※バックナンバーはこちら

[https://www.thr.mlit.go.jp/iwate/syuttyoujiyo/itinoseki/2024/2024\\_ichinoseki.htm](https://www.thr.mlit.go.jp/iwate/syuttyoujiyo/itinoseki/2024/2024_ichinoseki.htm)