



一関遊水地の工事紹介!!

現在、一関遊水地管内では、北上川、磐井川、砂鉄川で河川工事を行っています。あいろぼーとでは、どのような工事を行っているかこれから紹介していきます。今回のあいろぼーとでは、平泉町長島地内で工事を行っている工事現場を紹介します。

工事名：一関遊水地長島地区外管理用通路工事

施工業者：鈴木工材株式会社


工事場所：岩手県西磐井郡平泉町長島地内

工事説明：この工事は、一関第2遊水地小堤の管理のため道路を整備する工事です。

工事概要：

【山王工区】 施工延長 1,411m
 道路土工(掘削3,300m³、盛土13,300m³)
 舗装工(6,000m²)、防護柵工、排水構造物工
 平石沢川橋1橋、荒川橋1橋

【二反田工区】 施工延長100m
 道路土工(掘削310m³、盛土2,120m³)
 舗装工(400m²)、防護柵工、排水構造物工



ここは自然が豊かでたくさんの生物がいるよ。

【サワガニ】

【アメリカザリガニ】

工事現場付近の水路には、サワガニやアメリカザリガニなどが多く生息しています。



マメ知識 サワガニは、日本固有種で一生を淡水域で過ごす純淡水性のカニなのです。(北海道では確認されていない生物です)一方、アメリカザリガニは、日本では要注意外来生物ですが、フランスやアメリカなどでは食材として食べられています。

◆◆編集後記◆◆ 最近寒くなってきました。風邪にかかる人も多く見受けられます。皆さん、うがいと手洗いをこまめに行って体調管理に気をつけて下さい。(お)