

一般国道45号 吉浜歩道整備事業


岩手県大船渡市

【位置図】



出典：地理院地図に対策箇所等を追記して掲載

●実施対策 ・ 歩道の新設



●整備前の問題点

- 当該箇所は、吉浜小学校のスクールバス経路になっているが、片側にしか歩道が整備されておらず、なおかつ狭い路肩の歩道未整備部を通学児童が通行しており、安全が確保されていない。
- さらには自宅付近で車道部を乱横断するなど、非常に危険な状況となっており、通学路合同点検において指摘がなされた。



●対策効果

【整備前】



【整備後】



自由意見(吉浜小学校職員コメント)

・登校時にはトラックも通る路線なので、整備前は児童が利用するとき心配であったが、整備後は横断する際の待機場所も広くなり安心して登校することができている。