

## GW前に『親水施設の一斉点検』を実施します。

ゴールデンウィークを迎えるにあたり、多くの方々が水辺を利用することが見込まれます。

そのため、利用にあたっての安全性の確認や立入規制などの措置状況について、当事務所管内32施設の点検を実施するものです。

点検対象は、水辺の楽校等、河川に親しむ利用を目的とした施設です。

※本点検は、夏休み前にも実施します。

■親水施設位置図(資料1)

■点検施設及び点検日程(資料2)

■当事務所管内で最初に点検する施設

日時:4月19日(火) 9時00分～

場所:登米船着場(登米市登米町登米地区)

集合場所 船着場(資料3)

※その他施設の詳細の時間についてはお問い合わせ下さい。

■点検実施者

・河川管理者(北上川下流河川事務所職員)

・占用している管理者(自治体職員)

■点検後の措置

点検の結果、安全管理上問題があると判断された場所については、改善措置(施設補修や立入規制など)を講じ、利用者への危険周知に努めていきます。

なお、点検結果及び改善措置については点検終了後に公表します。

北上川下流河川事務所記者発表資料はホームページでご覧になれます。

ホームページアドレス【<http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/>】

※発表記者会:石巻記者クラブ、古川記者クラブ



国土交通省北上川下流河川事務所

石巻市蛇田字新下沼80

電話0225-95-0194(代表)

副 所 長

今野

裕美(内線205)

管理課長

横山

孝臣(内線331)

# 北上川下流河川事務所管内 親水施設位置図(安全利用点検実施箇所)

## ■全体箇所数

北上川水系 23箇所

鳴瀬川水系 12箇所

## ■今回点検を実施する箇所

北上川水系 20箇所

鳴瀬川水系 12箇所

## ■震災の影響により使用を一部規制している箇所

北上川水系 9箇所

鳴瀬川水系 1箇所

## ■震災の影響により施設が流出(損壊)した箇所

北上川水系 3箇所

## 凡 例


点検実施箇所



震災の影響により使用を一部規制している箇所



震災の影響により施設が流出(損壊)した箇所



北上川下流河川事務所管内(北上川・旧北上川・江合川・新江合川・鳴瀬川・吉田川)点検実施計画表

河川・ダム名	点検箇所	点検施設等	点検予定日	点検者
北上川	北上川河口	水面	4月20日	河川管理者
	河北総合センター前船着場	船着場		河川管理者・占用者
	登米船着場(最初に点検する施設)	水面・船着場・四阿	4月19日	河川管理者・占用者
	柳津船着場	水面・船着場・水制工		
	米谷親水公園	水面・公園全般・船着場		
	中田漕艇施設	水面・漕艇施設		
	冠木河川公園	水面・公園全般		
旧北上川	旧北上川河口部	水面・導流堤	4月21日	河川管理者
	住吉公園・中瀬地区水辺プラザ	水面・船着場		河川管理者・占用者
	水押地区親水河岸(音の広場)	水面・低水護岸		
	北上川運河交流館	水面・低水護岸・船着場		
	石巻市曾波神公園	公園全般		
	和瀬地区水辺の楽校	公園全般・低水護岸・船着場		
	植立山公園船着場	船着場	4月20日	
	豊里地区水辺の楽校	船着場・テラス護岸		
	分流堰歴史公園	脇谷閘門・鴛波洗堰・船着場		
江合川	牛飼水辺公園	公園全般	4月21日	河川管理者・占用者
	江合川河川公園(大崎)	公園全般	4月21日	河川管理者・占用者
	江合川河川公園(涌谷)	公園全般		
新江合川	水辺プラザ(李埜福沼地区)	施設等	4月21日	河川管理者・占用者
鳴瀬川	鳴瀬川河口	水面・低水護岸・特殊堤	4月22日	河川管理者・占用者
	鳴瀬大橋上流部(河川敷)	河川敷・階段護岸		
	小野橋歩道橋下流部(河川敷)	低水護岸		
	木間塚大橋付近白鳥公園	水面・水辺	4月21日	河川管理者・占用者
	感恩橋付近親水公園	河川敷		河川管理者
	鳴瀬川中流堰船着場	水面・水辺	4月19日	河川管理者・占用者
	下伊場野地区水辺の楽校	水面・水辺・河川敷		
	新江合川緑地公園	公園全般		
	防災ステーション及び河川公園敷地	公園全般		
	三本木河川敷運動場	公園全般		
	三本木桜づつみ及び河川公園敷地	公園全般	4月21日	
吉田川	吉田川河川公園(河川敷)	河川敷	4月22日	河川管理者・占用者

集合場所

4/19(火) 9:00~ 登米船着場

