

GW期間、河川公園などは安全に遊べます

4月17日(火)～24日(火)にかけて実施した、水辺の安全点検の結果、全32箇所のうち、**2施設において新たに問題が確認**されましたが、応急措置を含む改善措置を実施しましたので安全上問題なく遊べる状態です。

※本点検は、夏休み前にも実施します。

- 点検実施日:4月17日(火)～4月24日(火)
- 点検施設数:32施設。施設の位置については、別紙1をご参照下さい。
- 点検結果:32施設の点検結果については、別紙2をご参照下さい。
- 点検後の措置:
 - 植立山公園船着場については、フェンスのがたつき箇所に進入防止措置、鳴瀬大橋上流部については階段の段差部分に注意看板を設置し、応急措置を行いました。(別紙3)
 - その他、安全管理上問題があると判断された施設については、立入規制を実施し、利用者への危険の周知に努めています。
 - 利用者の皆様におかれましては、安全には十分にご配慮の上御利用いただきますよう、宜しくお願いします。
 - なお、河川管理施設については、今後、問題箇所の是正(修繕等)を実施し、一日も早く利用出来るように整備します。

北上川下流河川事務所記者発表資料はホームページでご覧になれます。
ホームページアドレス【<http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/>】

※発表記者会:石巻記者クラブ、古川記者クラブ



国土交通省北上川下流河川事務所

石巻市蛇田字新下沼80

電話0225-95-0194(代表)

副所長 外山 久典(内線205)

管理課長 小田島 栄治(内線331)

北上川下流河川事務所管内 親水施設位置図(安全利用点検実施箇所)

■全体箇所数

北上川水系 23箇所

鳴瀬川水系 12箇所

■今回点検を実施する箇所

北上川水系 20箇所


鳴瀬川水系 12箇所

■震災の影響により使用を一部規制している箇所

北上川水系 9箇所

■震災の影響により施設が流出(損壊)した箇所

北上川水系 3箇所



凡例

- 点検実施箇所
- 問題が見つかり対応を実施した箇所
- 一部立入規制している箇所
- 震災の影響により施設が流出(損壊)した箇所

- 冠木河川公園 (登米市中田町上沼地区)
- 米谷親水公園 (登米市東和町米谷地区)
- 中田漕艇施設 (登米市中田町浅水地区)
- 登米船着場 (登米市登米町登米地区)
- 柳津船着場 (登米市津山町柳津地区)
- 江合川河川公園 (大崎市古川渚尻地区)
- 分流堰歴史公園 (登米市豊里町北上分流堰地区)
- きたかみさくら公園 (石巻市北上町月浜地区)
- 牛飼水辺公園 (美里町牛飼地区)
- 豊里地区水辺の楽校 (登米市豊里町赤生津地区)
- 月浜第二水門付近船着場 (石巻市北上町月浜地区)
- 江合川河川公園 (涌谷町川原地区)
- 月浜水辺プラザ (石巻市北上町月浜地区)
- 李埤福沼地区水辺プラザ (大崎市古川李埤地区)
- 植立山公園船着場 (石巻市桃生町中津山地区)
- 新江合川緑地公園 (大崎市古川師山地区)
- 北上川河口部 (石巻市北上町月浜地区)
- 三本木河川敷運動場 (大崎市三本木字蟻ヶ袋地区)
- 河北総合センター前船着場 (石巻市成田地区)
- 三本木防災ステーション及び河川公園敷地 (大崎市三本木字廻山地区)
- 鳴瀬川中流堰船着場 (大崎市松山須摩屋地区)
- 石巻市曾波神公園 (石巻市曾波神地区)
- 三本木桜づつみ及び河川公園敷地 (大崎市三本木字桑折地区)
- 感恩橋付近親水公園 (大崎市鹿島台木間塚地区)
- 和渚地区水辺の楽校 (石巻市和渚地区)
- 下伊場野地区水辺の楽校 (大崎市松山下伊場野地区)
- 木間塚大橋付近白鳥公園 (大崎市鹿島台木間塚地区)
- 北上川運河交流館 (石巻市水押地区)
- 石巻市曾波神公園 (石巻市曾波神地区)
- 住吉公園・中瀬地区水辺プラザ (石巻市住吉地区)
- 吉田川河川公園 (大和町落合舞野地区)
- 水押地区親水河岸 (石巻市水押地区)
- 旧北上川河口部 (石巻市門脇地区)
- 小野橋歩道橋左岸下流 (東松島市小野地区)
- 鳴瀬川河口部 (東松島市浜市、野蒜地区)
- 鳴瀬大橋上流部 (東松島市小野地区)

北上川下流河川事務所管内(北上川・旧北上川・江合川・新江合川・鳴瀬川・吉田川)点検結果一覧表

河川・ダム名	点検箇所	点検施設等	点検結果	対応状況	措置(予定)日	規制した箇所	点検者
北上川	北上川河口	水面	河口部工事中	工事中	従来より対応済み	○	河川管理者
	河北総合センター前船着場	船着場	地盤沈下(従来より)	立入規制	従来より対応済み	○	河川管理者・占用者
	登米船着場	水面・船着場・四阿	異常なし	-	-		河川管理者・占用者
	柳津船着場	水面・船着場・水制工	地盤沈下(従来より)	立入規制	従来より対応済み	○	
	米谷親水公園	水面・公園全般・船着場	異常なし	-	-		
	中田漕艇施設	水面・漕艇施設	異常なし	-	-		
	冠木河川公園	水面・公園全般	急激な深み	立入規制	従来より対応済み	○	
旧北上川	旧北上川河口部	水面・導流堤	河口部工事中	工事中	従来より対応済み	○	河川管理者
	住吉公園・中瀬公園	水面・船着場	フェンスの看板の文字不鮮明	シール対応	4月中		河川管理者・占用者
	水押地区親水河岸(音の広場)	水面・低水護岸	異常なし	-	-		
	北上川運河交流館	水面・低水護岸・船着場	異常なし	-	-		
	石巻市曾波神公園	公園全般	異常なし	-	-		河川管理者・占用者
	和瀬地区水辺の楽校	公園全般・低水護岸・船着場	異常なし	-	-		
	植立山公園船着場	船着場	フェンスのがたつき	コーン設置	4月19日	◎	
	豊里地区水辺の楽校	船着場・テラス護岸	地盤沈下(従来より)	立入規制	従来より対応済み	○	
分流堰歴史公園	脇谷閘門・錦波洗堰・船着場	地盤沈下(従来より)	立入規制	従来より対応済み	○		
江合川	牛飼水辺公園	公園全般	異常なし	-	-		河川管理者・占用者
	江合川河川公園(大崎)	公園全般	異常なし	-	-		河川管理者・占用者
	江合川河川公園(涌谷)	公園全般	異常なし	-	-		河川管理者・占用者
新江合川	水辺プラザ(幸埜福沼地区)	施設等	異常なし	-	-		河川管理者・占用者
鳴瀬川	鳴瀬川河口	水面・低水護岸・特殊堤	異常なし	-	-		河川管理者・占用者
	鳴瀬大橋上流部(河川敷)	河川敷・階段護岸	階段護岸に腐食	注意喚起看板設置	4月24日	◎	
	小野橋歩道橋下流部(河川敷)	低水護岸	異常なし	-	-		
	木間塚大橋付近白鳥公園	水面・水辺	異常なし	-	-		河川管理者・占用者
	感恩橋付近親水公園	河川敷	異常なし	-	-		河川管理者
	鳴瀬川中流堰船着場	水面・水辺	異常なし	-	-		河川管理者・占用者
	下伊場野地区水辺の楽校	水面・水辺・河川敷	異常なし	-	-		
	新江合川緑地公園	公園全般	異常なし	-	-		
	防災ステーション及び河川公園敷地	公園全般	異常なし	-	-		
三本木河川敷運動場	公園全般	異常なし	-	-			
三本木桜づつみ及び河川公園敷地	公園全般	異常なし	-	-			
吉田川	吉田川河川公園(河川敷)	河川敷	異常なし	-	-		河川管理者・占用者

32箇所

◎ 問題が見つかり対応した箇所


◎: 今回の点検で新たに一部立入規制または利用規制した箇所

○: 従来より一部立入規制または利用規制している箇所

施設名：植立山公園船着場



問題箇所：
船着場の転落防止柵2箇所がガタついている状態です。



対応状況：
4月19日転落防止柵ガタつき箇所について応急的に進入禁止措置を実施しました。今後補修することになっています。

施設名：鳴瀬大橋上流部



問題箇所：
木製階段護岸について、一部腐食を確認。



対応状況：
4月24日に注意喚起看板を設置しました。
4月27日に補修完了予定です。