

大崎市鹿島台における水道管破損事故の発生について（第1報）

平成31年2月7日16時頃、当事務所発注工事において、水道管を破損させてしまう事故が発生しましたので、お知らせします。
ご迷惑をお掛けしておりますこととお詫び申し上げます。

1. 事故概要

- ・発生場所：大崎市鹿島台木間塚（国道346号と河川堤防の兼用区間）
別添位置図参照
- ・発生日時：平成31年2月7日（木）16時頃
- ・事象：水道施設補修作業中に誤って埋設している水道管を破損させた。
- ・障害状況：影響世帯数は約200世帯

2. 対応状況

- ・大崎市水道部で水道停止作業を実施予定
- ・現在、水道管の復旧に向けて作業中

※発表記者会：石巻記者クラブ、古川記者クラブ



国土交通省北上川下流河川事務所

石巻市蛇田字新下沼80

電話0225-95-0194(代表)



工物品質管理官 飯田 学(内線302)

電話0229-56-2617

鹿島台出張所 所長 佐藤 尚司

事故発生箇所

大崎市鹿島台木間塚地先



この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地図(タイル)を複製したものである。
(承認番号 平30東複、第23号)