

夏休み期間、河川公園などは安全に遊べます

7月3日(水)～10日(水)にかけて実施した、水辺の安全点検の結果、全29箇所のうち、**2施設において新たに問題が確認**されましたが、応急措置を含む改善措置を実施しましたので安全上問題なく遊べる状態です。

※夏休み前の「一斉点検の実施」については7月2日に記者発表を行っております。

- 点検実施日:7月3日(水)～7月10日(水)
- 点検施設数:29施設。施設の位置については、別紙1をご参照下さい。
- 点検結果:29施設の点検結果については、別紙2をご参照下さい。
- 点検後の措置:
米谷親水公園については危険箇所の除去及び利用規制による措置、和湊地区水辺の楽校についてはロープを交換し立入制限を行いました。(別紙3)
その他、安全管理上問題があると判断された施設については、立入規制を実施し、利用者への危険の周知に努めています。
利用者の皆様におかれましては、安全には十分にご配慮の上御利用いただきますよう、宜しくお願いします。
なお、河川管理施設については、今後、問題箇所の是正(修繕等)を実施し、一日も早く利用出来るように整備します。

北上川下流河川事務所記者発表資料はホームページでご覧になれます。
ホームページアドレス【<http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/>】

※発表記者会:石巻記者クラブ、古川記者クラブ



国土交通省北上川下流河川事務所

石巻市蛇田字新下沼80

電話0225-95-0194(代表)

副所長

とやま ひさのり
外山 久典(内線205)

管理課長

おだしま えいじ
小田島 栄治(内線331)

北上川下流河川事務所管内 親水施設位置図(安全利用点検実施箇所)

■全体箇所数

北上川水系 19箇所

鳴瀬川水系 10箇所


■今回点検を実施する箇所

北上川水系 19箇所

鳴瀬川水系 10箇所

■震災の影響により使用を一部規制している箇所

北上川水系 9箇所



凡 例

点検実施箇所



震災の影響により使用を一部規制している箇所



北上川下流河川事務所管内(北上川・旧北上川・江合川・新江合川・鳴瀬川・吉田川)点検実施計画表

河川・ダム名	点検箇所	点検施設等	点検結果	対応状況	措置 (予定)日	規制した箇所	点検者
北上川	北上川河口	水面	異常なし	-	-		河川管理者
	河北総合センター前船着場	船着場	異常なし	立入規制	従来より 対応済み	○	河川管理者・占用者
	柳津船着場	水面・船着場・水制工	地盤沈下 (従来より)	立入規制	従来より 対応済み	○	河川管理者・占用者
	登米船着場	水面・船着場・四阿	異常なし	-	-		
	米谷親水公園	水面・公園全般・船着場	木製ベンチの一部 老朽化	使用規制 看板設置	7月10日	◎	河川管理者・占用者
	中田漕艇施設	水面・漕艇施設	異常なし	-	-		河川管理者・占用者
	冠木河川公園	水面・公園全般	急激な深み	立入規制	従来より 対応済み	○	
旧北上川	旧北上川河口部	水面・導流堤	河口部工事中	工事中	従来より 対応済み	○	河川管理者
	中瀬地区水辺プラザ	水面・船着場	異常なし	-	-		河川管理者・占用者
	水押地区親水河岸(音の広場)	水面・低水護岸	異常なし	-	-		
	北上川運河交流館	水面・低水護岸・船着場	地盤沈下 (従来より)	立入規制	従来より 対応済み	○	河川管理者・占用者
	石巻市管波神公園	公園全般	異常なし	-	-		
	和瀬地区水辺の楽校	公園全般・低水護岸・船着場	進入防止ロープの 経年劣化	ロープの更新	7月10日		河川管理者・占用者
	植立山公園船着場	船着場	フェンスのがたつき	コーン設置	従来より 対応済み	○	
	豊里地区水辺の楽校	船着場・テラス護岸	地盤沈下 (従来より)	立入規制	従来より 対応済み	○	
分流堰歴史公園	脇谷閘門・鞆波洗堰・船着場	地盤沈下 (従来より)	立入規制	従来より 対応済み	○		
江合川	牛飼水辺公園	公園全般	異常なし	-	-		河川管理者・占用者
	江合川河川公園(大崎)	公園全般	異常なし	-	-		河川管理者・占用者
鳴瀬川	鳴瀬川河口	水面・低水護岸・特殊堤	異常なし	-	-		河川管理者・占用者
	鳴瀬大橋上流部(河川敷)	河川敷・階段護岸	異常なし	-	-		
	小野橋歩道橋下流部(河川敷)	低水護岸	異常なし	-	-		
	木間塚大橋付近白鳥公園	水面・水辺	異常なし	-	-		河川管理者・占用者
	感恩橋付近親水公園	河川敷	異常なし	-	-		
	鳴瀬川中流堰船着場	水面・水辺	異常なし	-	-		河川管理者
	下伊場野地区水辺の楽校	水面・水辺・河川敷	異常なし	-	-		河川管理者・占用者
	新江合川緑地公園	公園全般	異常なし	-	-		
	防災ステーション及び河川公園敷地	公園全般	異常なし	-	-		
	三本木桜づつみ及び河川公園敷地	公園全般	異常なし	-	-		
吉田川	吉田川河川公園(河川敷)	河川敷	異常なし	-	-		河川管理者・占用者

29箇所

 問題が見つかり対応した箇所


◎: 今回の点検で新たに一部立入規制または利用規制した箇所

○: 従来より一部立入規制または利用規制している箇所

施設名：米谷親水公園



問題箇所：
一部の木製ベンチが老朽化し、板が割れている状態です。




対応状況：
7月10日にベンチの使用禁止の看板を設置し、応急的に禁止措置を実施しました。今後補修することになっています。

施設名：和渚地区水辺の楽校



問題箇所：
進入防止のトラロープが老朽化し、すり切れたり切断した状態です。



対応状況：
7月10日にトラロープを更新し、張り直しました。