

台風19号に伴う鳴瀬川・吉田川の堤防緊急復旧工事について

2019年10月15日

北上川下流河川事務所では、台風19号に伴い被災した鳴瀬川・吉田川の4箇所にて緊急復旧工事を行っています。

現地取材、見学は可能ですが、工事作業中であることから、安全確保のため、必ずヘルメットの着用をお願いします。

また工事区域に入る際には、無断で工事区域に侵入せず、現地で一言お声がけをお願いします。



堤防緊急復旧工事箇所

鳴瀬川

- ・大崎市三本木廻山地先【右岸38.4k】
- ・大崎市三本木蟻ヶ袋地先【右岸38.1k】

吉田川

- ・宮城県黒川郡大郷町粕川字伝三郎地先【左岸20.9k】
- ・宮城県大崎市鹿島台大迫川北地先【左岸14.8k】



緊急復旧工事中