

## 河川公園など水辺施設の一斉点検の結果について

6月28日(月)～7月7日(水)にかけて実施した、水辺の安全点検の結果、大きな不具合は確認されませんでした。

■点検実施日:令和3年6月28日(月)～7月7日(水)

■点検施設数:28施設。施設の位置については、資料1をご参照下さい。

■点検結果及び点検後の措置

点検対象 全28施設のうち、安全利用に影響のない軽微な損傷が確認されましたが、利用者への注意喚起などの措置を実施済みです。

一部に損傷が確認された米谷親水公園について、一部ベンチの使用禁止の看板設置を行いました。遊具の使用禁止テープは近日中に再度貼付予定です。(資料2参照)

なお、一部立入規制を実施している施設もあり、利用者への注意喚起を行っております。

北上川下流河川事務所記者発表資料はホームページでご覧になれます。  
ホームページアドレス【<http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/>】

※発表記者会:石巻記者クラブ、古川記者クラブ



国土交通省北上川下流河川事務所

石巻市蛇田字新下沼80

電話0225-95-0194(代表)

副所長

たかだ  
高田

ひろほ  
浩穂(内線205)

管理課長

おおいけ  
大池

けんいち  
賢一(内線331)

# 北上川下流河川事務所管内 親水施設位置図(安全利用点検実施箇所)

## ■全体箇所数


- 北上川水系 17箇所
- 鳴瀬川水系 11箇所
- 計 28箇所

## ■今回点検を実施した箇所

- 北上川水系 17箇所
- 鳴瀬川水系 11箇所

## ■一部利用規制している箇所

- 北上川水系 3箇所



- 冠木河川公園 (登米市中田町上沼地区)
- 米谷親水公園 (登米市東和町米谷地区)
- 中田漕艇施設 (登米市中田町浅水地区)
- 登米船着場 (登米市登米町登米地区)
- 柳津船着場 (登米市津山町柳津地区)
- 江合川河川公園 (大崎市古川渚尻地区)
- 分流堰歴史公園 (登米市豊里町北上分流堰地区)
- 牛飼水辺公園 (美里町牛飼地区)
- 豊里地区水辺の楽校 (登米市豊里町赤生津地区)
- 植立山公園船着場 (石巻市桃生町中津山地区)
- 新江合川緑地公園 (大崎市古川師山地区)
- 三本木防災ステーション及び河川公園敷地 (大崎市三本木字廻山地区)
- 鳴瀬川中流堰船着場 (大崎市松山須摩屋地区)
- 河北総合センター前船着場 (石巻市成田地区)
- 三本木桜づつみ及び河川公園敷地 (大崎市三本木字桑折地区)
- 感恩橋付近親水公園 (大崎市鹿島台木間塚地区)
- 和渚地区水辺の楽校 (石巻市和渚地区)
- 石巻市曾波神公園 (石巻市曾波神地区)
- 下伊場野地区水辺の楽校 (大崎市松山下伊場野地区)
- 木間塚大橋付近白鳥公園 (大崎市鹿島台木間塚地区)
- 北上川運河交流館 (石巻市水押地区)
- 住吉公園・中瀬地区水辺プラザ (石巻市住吉地区)
- 吉田川河川公園 (大和町落合舞野地区)
- 水押地区親水河岸 (石巻市水押地区)
- 旧北上川河口部 (石巻市門脇地区)
- 小野橋歩道橋左岸下流部 (東松島市小野地区)
- 鳴瀬大橋上流部 (東松島市野蒜地区)
- 鳴瀬川河口部 (東松島市浜市、野蒜地区)

## 凡例

- 点検実施箇所
- 一部規制している箇所




施設名: 米谷親水公園



問題箇所①  
一部の木製ベンチが老朽化し、板が割れています。

問題箇所②  
一部遊具が老朽化で壊れている状況です。



対応状況①  
ベンチの使用禁止看板を設置

対応状況②  
遊具の使用禁止テープを設置  
※近日中に再度貼付予定