

河川公園など水辺施設の一斉点検の結果について

4月13日(水)～18日(月)にかけて実施した、水辺の安全点検の結果、大きな不具合は確認されませんでした。

■点検実施日:4月13日(水)～4月18日(月)

■点検施設数:28施設。施設の位置については、資料1をご参照下さい。

■点検結果及び点検後の措置

点検対象 全28施設のうち、安全利用に影響のない軽微な損傷が確認されましたが、利用者への注意喚起などの措置は実施済みです。

一部に損傷が確認された米谷親水公園について、一部ベンチ、遊具へ利用禁止の措置を行いました。(資料2参照)

北上川下流河川事務所記者発表資料はホームページでご覧になれます。
ホームページアドレス【<http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/>】

※発表記者会:石巻記者クラブ、古川記者クラブ



国土交通省北上川下流河川事務所

石巻市蛇田字新下沼80

電話0225-95-0194(代表)

副 所 長

しもだ

下田

いちろう

一朗(内線206)

管理課長

おおいけ

大池

けんいち

賢一(内線331)

北上川下流河川事務所管内 親水施設位置図(安全利用点検実施箇所)

■全体箇所数


北上川水系 17箇所

鳴瀬川水系 11箇所

■今回点検を実施する箇所

北上川水系 17箇所

鳴瀬川水系 11箇所



北上川河川緑地公園
(登米市中田町上沼地区)

米谷親水公園
(登米市東和町米谷地区)

中田B&G漕艇施設
(登米市中田町浅水地区)

登米船着場
(登米市登米町登米地区)

柳津船着場
(登米市津山町柳津地区)

江合川河川公園
(大崎市古川渚尻地区)

分流堰歴史公園
(登米市豊里町北上分流堰地区)

牛飼水辺公園
(美里町牛飼地区)

豊里地区水辺の楽校
(登米市豊里町赤生津地区)

新江合川緑地公園
(大崎市古川師山地区)

植立山公園船着場
(石巻市桃生町中津山地区)

三本木防災ステーション及び河川公園敷地
(大崎市三本木字廻山地区)

鳴瀬川中流堰船着場
(大崎市松山須摩屋地区)

河北総合センター前船着場
(石巻市成田地区)

三本木桜づつみ及び河川公園敷地
(大崎市三本木字桑折地区)

感恩橋付近親水公園
(大崎市鹿島台木間塚地区)

和渚地区水辺の楽校
(石巻市和渚地区)

石巻市曾波神公園
(石巻市曾波神地区)

下伊場野地区水辺の楽校
(大崎市松山下伊場野地区)

木間塚大橋付近白鳥公園
(大崎市鹿島台木間塚地区)

北上川運河交流館
(石巻市水押地区)

中瀬地区水辺プラザ
(石巻市住吉地区)

吉田川河川公園
(大和町落合舞野地区)

水押地区親水河岸
(石巻市水押地区)

旧北上川河口部
(石巻市門脇地区)

小野橋歩道橋左岸下流
(東松島市小野地区)

鳴瀬川河口部
(東松島市浜市、野蒜地区)

鳴瀬大橋上流部
(東松島市野蒜地区)

※地理院地図に施設位置等を追記して掲載

施設名：米谷親水公園



対応状況

一部の木製ベンチ、木製遊具が老朽化し、板が割れていたため、ベンチに利用禁止テープを貼付しました。