

『水辺の安全確保』のための一斉点検結果について

4月11日（火）～18日（火）にかけて実施した、水辺の安全点検の結果は下記の通りです。

- 点検実施日：4月11日（火）～4月18日（火）
- 点検施設数：27施設。施設の位置については、資料1をご参照下さい。
- 点検結果及び点検後の措置

点検対象全27施設のうち、一部損傷・ぐらつきが確認されている米谷親水公園のベンチについて、禁止テープによる利用禁止の措置を行っています。（資料2緑枠参照）

北上川下流河川事務所記者発表資料はホームページでご覧になれます。

ホームページアドレス【<https://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/>】

※発表記者会：石巻記者クラブ、古川記者クラブ



国土交通省北上川下流河川事務所

石巻市蛇田字新下沼80

電話0225-95-0194（代表）

副所長 いしい 石井 たかのり 貴範（内線205）

管理課長 さとう 佐藤 ひでのり 英徳（内線331）

■点検風景

飯野川出張所 + 登米市



豊里地区水辺の楽校

涌谷出張所 + 石巻市



和渚地区水辺の楽校

大崎出張所 + 大崎市



下伊場野地区水辺の楽校

米谷出張所 + 登米市



柳津船着場

■応急処置状況

米谷出張所 + 登米市



米谷親水公園：ベンチに破損・ぐらつきあり



応急処置後



利用禁止テープにより立入禁止を指導