



国土交通省東北地方整備局

Tohoku Regional Development Bureau  
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

記者発表資料

令和 元年7月12日  
東北地方整備局  
七ヶ宿ダム管理所

しちかしゆく

## 七ヶ宿ダム周辺施設の安全を確認しました

七ヶ宿ダム管理所では、レクリエーション活動の場として多くの人に利用されるダム周辺施設について、夏休みが始まる前に、施設管理者と合同で点検を行いました。点検は5箇所を実施し、その結果、危険と認められる箇所が1箇所あり、改善措置を実施しました。

### < 1. 点検実施日 >

令和 元年7月10日（水）

### < 2. 点検対象 >

点検は、水辺付近や水面の利用が日常的に見受けられる区域を中心に行いました。

### < 3. 点検者 >

ダム管理者（職員）と自治体、NPO法人及び河川公園等占用を許可されている管理者と合同で実施しました。

### < 4. 点検の方法 >

施設内を徒歩により移動し、目視及び触診により実施しました。

### < 5. 点検結果及び措置 >

点検は5箇所を実施し、安全利用上問題があった1箇所については、改善に必要な措置を実施しました。

施設を利用する場合には、安全へのご配慮をお願いします。

< 発表記者会：仙南記者クラブ >

（問い合わせ先）

国土交通省東北地方整備局七ヶ宿ダム管理所

宮城県刈田郡七ヶ宿町字切通52-40

TEL 0224-37-2122（代）

管理所長 たかはし はじめ  
高橋 一

管理係長 くどう まさる  
工藤 勝

# 七ヶ宿ダム周辺施設の安全を確認しました

令和元年7月10日に一斉点検を行い、応急措置等の必要な対策を実施しました



河川・ダム名	点検箇所	点検施設等	点検結果	対応状況	点検日	措置日	点検者
七ヶ宿ダム	ダム本体	安全設備・施設等	異常なし	—	7月10日	—	ダム管理者
	水と雲の流れる広場 (立入禁止区域)	安全設備・施設等	異常なし	—		—	
	七ヶ宿ダム展望公園	安全設備・施設等	異常なし	—		—	
	簡易パーキング内公園 (立入禁止区域)	ベンチ・安全設備	異常なし	—		—	ダム管理者 七ヶ宿町
	七ヶ宿ダム自然休養公園	遊具・安全設備・施設等	安全設備・施設等の異常なし、遊具1カ所に損傷があった。	損傷した遊具を撤去		7月10日	ダム管理者、七ヶ宿町 七ヶ宿観光開発(株) NPO法人水守の郷・七ヶ宿

# 七ヶ宿ダム周辺施設の安全を確認しました



七ヶ宿ダム自然休養公園を七ヶ宿町及びNPO、公園管理者と合同で点検を実施。



遊具(ブランコ)の点検を実施。チェーン部の摩耗を発見した。



チェーン部の摩耗が激しいブランコ。



直ちに、チェーン部等を撤去しました。