

しちかしゆく
七ヶ宿ダム周辺施設の安全を確認しました

七ヶ宿ダム管理所では、レクリエーション活動の場として多くの人に利用されるダム周辺施設について、夏休みが始まる前に、施設管理者と合同で点検を行いました。点検は5箇所を実施し、その結果、危険と認められる箇所が4箇所あり、応急措置等を実施しました。

< 1. 点検実施日 >

平成25年7月12日（金）

< 2. 点検対象 >

点検は、水辺附近や水面の利用が日常的に見受けられる区域を中心として行いました。

< 3. 点検者 >

ダム管理者（職員）と河川公園等占用を許可されている管理者と合同で実施しました。

< 4. 点検の方法 >

施設内を徒歩により移動し、目視及び触診により実施しました。

< 5. 点検結果及び措置 >

点検は5箇所を実施し、安全利用上問題があった4箇所については、応急措置を行うなど、必要な対策を実施しました。

施設を利用する場合には、安全には十分にご配慮をお願いします。

< 発表記者会：宮城県政記者会・東北電力記者会・東北専門記者会・石巻記者クラブ・古川記者クラブ・仙南記者クラブ >

（問い合わせ先）

国土交通省東北地方整備局七ヶ宿ダム管理所

宮城県刈田郡七ヶ宿町字切通52-40

TEL 0224-37-2122


所長 南文彦、管理係長 高橋伸忠

夏休み前に七ヶ宿ダム周辺施設の安全を確認しました

平成25年7月12日に点検を行い、応急措置等の必要な対策を実施しました





河川・ダム名	点検箇所	点検施設等	点検結果	対応状況	点検日	措置日	点検者
七ヶ宿ダム	ダム本体	安全設備・施設等	歩道インターロッキングブロックのゆがみ	歩道インターロッキングブロック補修	7月12日	7月17日	ダム管理者
	水と雲の流れる広場 (立入禁止区域)	安全設備・施設等	異常なし	—		—	
	七ヶ宿ダム展望公園	安全設備・施設等	歩道インターロッキングブロックのゆがみ	歩道インターロッキングブロック補修		7月17日	
	道の駅「ありや」内公園	ベンチ・安全設備	ベンチの破損	ベンチの補修		7月17日	ダム管理者 七ヶ宿観光開発(株)
	七ヶ宿ダム自然休養公園	遊具・安全設備・施設等	立ち入り禁止柵チェーン破損、四阿・トイレに蜂の巣、船着き場階段護岸の破損、藤棚の破損、遊歩道の陥没、木橋の破損	立ち入り禁止柵チェーン補修、四阿・トイレ蜂の巣撤去、船着き場階段護岸の補修、藤棚の補修、遊歩道陥没箇所への立入禁止措置、木橋への立入禁止表示		7月17日	ダム管理者 七ヶ宿町 七ヶ宿観光開発(株)




ダム本体左岸歩道のインターロッキングブロックを補修しました。


七ヶ宿ダム展望公園のインターロッキングブロックを補修しました。




道の駅ありや内公園のベンチを補修しました。




七ヶ宿ダム自然休養公園内遊歩道の立ち入り禁止柵のチェーンを補修しました。




七ヶ宿ダム自然休養公園内四阿の蜂の巣を撤去しました。




七ヶ宿ダム自然休養公園内トイレの蜂の巣を撤去しました。




七ヶ宿ダム自然休養公園内の船着き場階段護岸を補修しました。




七ヶ宿ダム自然休養公園内藤棚のボルトを補修しました。



七ヶ宿ダム自然休養公園内藤棚の危険な桁材を撤去しました。



七ヶ宿ダム自然休養公園内遊歩道の陥没箇所立入禁止措置を行いました。



七ヶ宿ダム自然休養公園内遊歩道の陥没箇所立入禁止措置を行いました。



七ヶ宿ダム自然休養公園内遊歩道の破損した木橋立入禁止表示を行いました。