

しちかしゆく
七ヶ宿ダム周辺施設の安全を確認しました

七ヶ宿ダム管理所では、レクリエーション活動の場として多くの人に利用されるダム周辺施設について、夏休みが始まる前に、施設管理者と合同で点検を行いました。点検は5箇所を実施し、その結果、危険と認められる箇所が2箇所あり、応急措置等を実施しました。

< 1. 点検実施日 >

平成26年7月16日（水）

< 2. 点検対象 >

点検は、水辺附近や水面の利用が日常的に見受けられる区域を中心として行いました。

< 3. 点検者 >

ダム管理者（職員）と河川公園等占用を許可されている管理者と合同で実施しました。

< 4. 点検の方法 >

施設内を徒歩により移動し、目視及び触診により実施しました。

< 5. 点検結果及び措置 >

点検は5箇所を実施し、安全利用上問題があった2箇所については、応急措置を行うなど、必要な対策を実施しました。

施設を利用する場合には、安全へのご配慮をお願いします。

< 発表記者会：宮城県政記者会・東北電力記者会・東北専門記者会・石巻記者クラブ・古川記者クラブ・仙南記者クラブ >

（問い合わせ先）

国土交通省東北地方整備局七ヶ宿ダム管理所
宮城県刈田郡七ヶ宿町字切通52-40
TEL 0224-37-2122
所長 阿曾貢貴、管理係長 高橋伸忠

夏休み前に七ヶ宿ダム周辺施設の安全を確認しました

平成26年7月16日に点検を行い、応急措置等の必要な対策を実施しました



河川・ダム名	点検箇所	点検施設等	点検結果	対応状況	点検日	措置日	点検者
七ヶ宿ダム	ダム本体	安全設備・施設等	異常なし	-	7月16日	-	ダム管理者
	水と雲の流れる広場 (立入禁止区域)	安全設備・施設等	異常なし	-		-	
	七ヶ宿ダム展望公園	安全設備・施設等	歩道インターロッキングブロックのゆがみ 植栽木の枯死	歩道インターロッキングブロック補修 植栽木の伐採		7月17日	ダム管理者 七ヶ宿観光開発(株)
	簡易パーキング内公園 (立入禁止区域)	ベンチ・安全設備	異常なし	-		-	ダム管理者 七ヶ宿町 七ヶ宿観光開発(株)
	七ヶ宿ダム自然休養公園	遊具・安全設備・施設等	看板の破損、遊具の破損、 遊歩道の陥没	看板の補修、遊具の使用禁止措置、 陥没箇所への立ち入り禁止措置		7月17日	ダム管理者 七ヶ宿町 七ヶ宿観光開発(株)

夏休み前に七ヶ宿ダム周辺施設の安全を確認しました



七ヶ宿ダム展望公園の歩道のインターロッキングブロックを補修しました。



七ヶ宿ダム展望公園枯死木を伐採しました。



破損した看板を補修しました。



七ヶ宿ダム自然休養公園内遊具について、破損部分を撤去しました。



七ヶ宿ダム自然休養公園内遊具について、使用禁止としました。



七ヶ宿ダム自然休養公園内歩道について、陥没箇所への立入禁止措置を行いました。