

ボートによる河川巡視を行いました

山形河川国道事務所では、堤防上からのパトロールカー河川巡視に加え、ボートを使用して川の内側からも護岸の状態などを確認しています。

平成24年10月2日(火)、長井出張所では6月に実施したボート巡視に続き、2回目の河川巡視を行いました。台風の影響で天候は雨でしたが、無事、ボートによる河川巡視を終えることができました。

今回も、防災エキスパートさんや事務所職員と共に最上川を上流から下流に向かってボートで巡視してきました。

松川橋(川西町)と長井橋付近



しょうぶ

★西大塚(川西町)から菖蒲地区(白鷹町)までの18kmをボートで巡視します。橋脚に損傷がないか確認!!

諏訪堰付近(長井市)



★護岸や施設等に大きな損傷がないか確認します。今回は舟通し水路もボートで巡視しました。

ボート巡視の結果
大きな異常はありませんでした☆☆☆
 これからも河川の環境や、
 出水時の安全を維持するため
 日々の巡視や点検を行っていきます。

国土交通省 東北地方整備局
 山形河川国道事務所 長井出張所
 〒993-0002 山形県長井市屋城町4-39
 TEL:0238-88-2310 / FAX:0238-84-1142