

船上巡視を行いました



▲ボートに乗り出発！

6月28日長井出張所管内で、ゴムボートを使用しての船上巡視を行いました。

日々の巡視では、堤防や河川敷から河川パトロールを行っていますが、陸からは見えにくい箇所や護岸の状態などを、川からより近くで確認するため、年2回船上巡視を実施しています。

3艇のボートに分乗して川西町西大塚から白鷹町菅蒲までの約18kmを巡視しました。



松川橋
(川西町・長井市)

①

③




むつみばし
陸橋
(白鷹町)

◀各施設の壊れている箇所や橋架部に損傷がないか確認

白川合流地点付近
(長井市)



▲河岸に浸食がないか確認



ところで...
ボートはどうやって運ぶの？



▲3艇のボートは、クレーン付きトラックで運搬します

巡視の結果

護岸の破損などの特に大きな異状は確認されませんでした。これからも出水期等の安全を維持するため、点検・巡視を行っていきます。



お知らせ

刈草の無償提供が始まりました！受付は随時行っています。
詳しくは長井出張所までお問い合わせ下さい。
問い合わせ先 → ☎0238-88-2310

