

# ボートによる 河川巡視を行いました



山形河川国道事務所では、堤防上からパトロールカーでの河川巡視に加え、ボートを使用して船上からも護岸の状態などを確認しています。

長井出張所では、平成25年10月8日 事務所職員と共に最上川を上流から下流に向かってボートで巡視しました。

天気が良く、30℃に達する暑さの中、川西町西大塚から白鷹町荳蒲までの18kmを巡視しました。



3艇のボートに分乗して出発!!

諏訪堰付近  
(長井市)

さくら大橋付近  
(長井市)



流木がないかチェックしたり、護岸や施設等に大きな損傷がないか確認します。



川底が下って、護岸の基礎がむき出しになっている箇所を発見!! 今年度の工事で補修します。



荒砥鉄道橋付近  
(白鷹町)

## ●ボート巡視の結果●

**大きな異常はありませんでした☆☆☆**

これからも河川の環境や、出水時の安全を維持するため日々の巡視や点検を行っていきます。



国土交通省 山形河川国道事務所 長井出張所

〒993-0002山形県長井市屋城町4-39

TEL:0238-88-2310/FAX:0238-84-1142

<http://www.thr.mlit.go.jp/yamagata/syucho/nagai/>